

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀ/୦୭/୪୫	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୫.୦୩.୨୦୨୭	

ଏହି ମାଲ୍‌ହାତ୍ତକନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ:ଆସିଟୋନ୍ ଏବଂ ଚିରାଇକ୍ଲୋରୋଇଥିଲିନ୍ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।	
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):  କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।  ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନତରଣ କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ।  ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜି ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।  ହାତ ଏବଂ ଗୋଡକ ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିକିଟ ଫଟି/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।  ଶ୍ୱାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।  ତେଲ ମଳୁତ ଚମଡା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଟ୍ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।  ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।	
ଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ: - କାର୍ଯ୍ୟ ପାସ୍ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ସିଲି/ଚିପ୍ ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। - ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମନଶୀଳ ପଦାର୍ଥରୁ ସୁଦୂର ଏବଂ ମଲୁତ। ଆକାମ କରାଯିବ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖନ୍ତୁ।	
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ: - ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିଟୋନ୍ ଏବଂ TCE ର ସରୁକ୍ଷିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। - ପରସିର ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରସିର। - ପ୍ରଦାନ ୩.୧ ସଂରକ୍ଷଣ - ବନ୍ଦ ପାତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। - ଅଶ୍ରୁ, ଶର୍କା ଏବଂ ଭଲ ବାୟୁକୁଳନ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। - ଗରମ ଏବଂ ସରୁକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ୩.୨ ପରିଚାଳନା - ଭଲ ବାୟୁକୁଳନ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। - କରନ୍ତୁ ବାଷ୍ପ ନିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। - ଚରମ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। - ନିଆଁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ (ଆସିଟୋନ୍ ଉତ୍ତମନଶୀଳ)।	

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ	ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ	ଦସ୍ତଖତ:	ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ	ତାରିଖ:	୧୫/୩/୨୦୨୭
ଅନୁମୋଦିତ	ହରଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:	HDD	ତାରିଖ:	୧୫/୩/୨୦୨୭

ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂ/୦୭/୪୫	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୫.୦୩.୨୦୨୭	

୩.୩ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE) - ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା - ଗ୍ଲୋଭ୍ - ମାସ୍କ/ଶ୍ୱାସକରଣ ଯନ୍ତ୍ର 3.4 ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ - ସରବନମିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପରମିଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ - ବ୍ୟବହାର ପରେ ପାତ୍ର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ - ଆଖପାଖରେ ଧୂଳିପାନ କମିବା ଖାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ ୩.୫ ଢାଳିବା ପରୀକ୍ଷା - ବାଲ୍ କମିବା ଶୋଷକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା କରନ୍ତୁ - ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁବଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା - ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ୩.୬ ପରାଥମକି ଚକିତିସା - ନିଶ୍ଚିତ: ତାଜା ପବନ ସୁଆନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ - ଚରମ ସଂସ୍ପର୍ଶ: ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ - ଆଖି ସଂଯୋଗ: 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ୩.୭ ନଷ୍ଟକାସନ - ଡରେନ୍ରେ ଫିଟିଗନ୍ତ ନୁହଁ - ରାସାୟନିକ ଅଳିଆ ପରକରଣ ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ୪. ସରୁକ୍ଷା ସତର୍କତା - MSDS ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ - ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନିଅନ୍ତୁ - କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ରଖନ୍ତୁ
--

ପରସ୍ପର କରନ୍ତି	ପରସ୍ପର ଦେଖି	ଦସ୍ତଖତ:	ପରସ୍ପର	ତାରିଖ:	୧୫/୩/୨୦୨୭
ଅନୁମୋଦିତ	ହରଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:	HDD	ତାରିଖ:	୧୫/୩/୨୦୨୭