

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसरस		QF/QMS/02/16	PLASMA
कार्य निर्देश		संशोधन: 01	
		दिनांक: 26/02/2023	
इस मूल्यांकन में शामिल कार्य / गतिविधि : राँ मटीरियल का इनवर्ड (Inward of Raw Material) कार्यक्षेत्र (Scope): उपयुक्त मात्रा (Quantity), टेस्ट सर्टिफिकेट, MSDS, डिलीवरी चालान और इनवॉइस के साथ हमारे वेंडर्स से मटीरियल प्राप्त करना । कार्य निर्देश (Work Instructions): - वेंडर के चालान के अनुसार पार्ट विवरण (Part Description) और मात्रा (Qty) जांचें । पादर्स की उचित पैकेजिंग जांचें, यदि क्षतिग्रस्त पाई जाए तो फोटो लें और वेंडर को सूचित / ईमेल करें । - अपनी लॉगिन आईडी से CRM सॉफ्टवेयर खोलें । - PO जांचें और सटीक मात्रा, मूल्य / दर तथा सहमत शर्तों (Terms) से मिलान करें । कोई विसंगति (Discrepancy) पाए जाने पर वेंडर को सूचित करें । - संबंधित वेंडर्स से टेस्ट सर्टिफिकेट, MSDS, सर्टिफिकेट, सर्विस रिपोर्ट और इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आदि प्राप्त करें । - वेंडर की तकनीकी विशिष्टताओं (Technical Specs) के अनुसार पाउडर और ब्लास्टिंग मीडिया (Blasting Media) के टेस्ट सर्टिफिकेट की समीक्षा करें और स्वीकृति दें । - इसे सप्लायर मटीरियल इनवर्ड फाइल (Supplier Material Inward File) में दर्ज करें । - मटीरियल को संबंधित कंपार्टमेंट में रखें और टैग करें । - सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ और रिकॉर्ड फाइल करके सुरक्षित रखे जाने चाहिए ।			
मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	हस्ताक्षर:	दिनांक:	
अनुमोदित (Approved):	हस्ताक्षर:	दिनांक:	