

प्लाज्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य निर्देश	QF/QMS/02/40 रविजिन: 00 दिनांक: 21/04/2025	
---	---	---

इस मूल्यांकन द्वारा शामिल संचालन/कार्य/नौकरी गतिविधि: कच्चे माल का नरीक्षण - थर्मल स्प्रे पाउडर

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):

 हर समय सुरक्षा चश्मा (सेफ्टी ग्लासेस) पहनना अनिवार्य है।	 लंबे और खुले बालों को बांधकर रखा जाना चाहिए।
 मजबूत ऊपरी हिस्से वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।	 बाजूओं और पैरों को ढकने के लिए फटि/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।
 श्वसन सुरक्षा उपकरण (रेस्पिरटरी प्रोटेक्शन) आवश्यक है।	 तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।
 इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा (हियरिंग प्रोटेक्शन) का उपयोग किया जाना चाहिए।	

उपयोग हेतु अनुमोदन से पहले थर्मल कोटिंग पाउडर के उचित नरीक्षण, प्रबंधन (हैंडलिंग) और सत्यापन को सुनिश्चित करना।

शामिल विभाग: स्टोर्स / गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) / प्रयोगशाला

- सामग्री प्राप्त और प्रारंभिक जांच (स्टोर परसन) आपूर्तिकर्ता से थर्मल कोटिंग पाउडर प्राप्त करता है।
- पैकेजिंग की जांच करें और क्षति या रिसाव, आपूर्तिकर्ता का नाम, मात्रा, पाउडर का नाम, तथि, बैच/लॉट नंबर के लिए पैकिंग सूची से तुलना करें।
- सामग्री को "नरीक्षणाधीन" (Under Inspection) क्षेत्र में रखें।
- आगे के नरीक्षण के लिए क्यूए विभाग को सूचित करें।
- क्यूए कर्मी सामग्री को रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन रजिस्टर में दर्ज करते हैं, जिसमें शामिल हैं: प्राप्त की तथि, पाउडर का नाम और बैच नंबर, मात्रा तथा मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट से जांच।
- क्यूए सत्यापन (validation) हेतु प्राप्त बैच से पाउडर का 1 बॉक्स एकत्र करता है।
- सैंपल और पाउडर को वैध पैरामीटर के साथ स्प्रेइंग ऑपरेटर को सौंपे और यह सुनिश्चित करें कि वही नबिपादित किया जाए।
- मानक प्रक्रिया के अनुसार डिपॉजिट दक्षता (deposit efficiency) तथा परीक्षण कूपन पर सैंपल स्प्रेइंग करें।
- सुनिश्चित करें कि सिही पैरामीटर का उपयोग किया गया है (जैसे, स्प्रे दूरी, तापमान, फीड रेट, आर्गन/हाइड्रोजन प्रवाह, नाइट्रोजन, एम्प, वोल्ट, ईंधन, दहन दाब)।
- स्प्रे किए गए सैंपल पर मेटलोग्राफिक विश्लेषण करें। कोटिंग हार्डनेस, पोरोसिटी स्तर, माइक्रोस्ट्रक्चर परीक्षण।
- परीक्षण परिणामों की समीक्षा करें और उनकी विशिष्टता/मानक (specification/standard) से तुलना करें।
- विश्लेषण पूर्ण होने के बाद, रिकॉर्ड्स को उचित रूप से बनाए रखा और दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए।

मूल्यांकनकर्ता:	प्रसन्ना वाडकर	हस्ताक्षर:		तथि:	
अनुमोदित:	हर्ष दोशी	हस्ताक्षर:		तथि:	