

प्लाज्मा सूप्रे प्रोसेसर काम अनुदेश

बाह्य प्रदाता से खरीदारी/जानकारी

दस्तावेज संख्या	WI-QMS-07	संस्करण	00 / 01-अप्रैल-2019
शीर्षक	बाह्य प्रदाता से खरीदारी/जानकारी		
प्रोसेस ओनर	वाणिज्यिक निर्देशक	प्रभावी तिथि	01-अप्रैल-2019
आईएसओ 9001:2015 खंड	8.1, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 9.1.3, 10.2, 10.3		

1. उद्देश्य

- उपयुक्त आपूर्तिकर्ता (बाहरी प्रदाता) की पहचान करना।
- ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर खरीदारी करना।
- लीड टाइम और इन्वेंट्री स्तर को कम करना।
- आपूर्तिकर्ताओं के प्रदर्शन में सुधार करना।

2। घेरा

इस निर्देश में घरेलू और आयातित दोनों प्रकार की खरीद के लिए बाहरी प्रदाताओं (आपूर्तिकर्ताओं) की पहचान, मूल्यांकन और अनुमोदन, उनके पुनर्मूल्यांकन और आपूर्तिकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने के बारे में बताया गया है।

3. जिम्मेदारी

- वाणिज्यिक निर्देशक — प्रक्रिया के स्वामी; क्रय प्रक्रिया के लिए समग्र जवाबदेही।
- खरीद विभाग के प्रमुख (डीएच) - खरीद - आवश्यकताओं की पर्याप्तता का सत्यापन करते हैं, आपूर्तिकर्ताओं का चयन करते हैं, खरीद आदेश तैयार करते हैं, लंबित खरीद आदेशों और शिपमेंट की निगरानी करते हैं।
- पार्टनर — खरीद आदेशों और आपूर्तिकर्ता-संबंधी निर्णयों की समीक्षा और अनुमोदन करता है।

4. परिभाषाएँ / संक्षिप्त रूप

- पीओ — क्रय आदेश
- डीएच — विभागाध्यक्ष
- QMS — गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

5. कार्य निर्देश - घरेलू खरीद

घरेलू खरीद आदेश बनाते और प्रबंधित करते समय, नीचे दिए गए चरणों का क्रमानुसार पालन करें।

कदम	इनपुट	कार्य निर्देश (गतिविधि विवरण)	उत्पादन	जोखिम पर विचार किया गया	नियंत्रण विधि
1	खरीद आदेश अनुमोदितों की सूची आपूर्तिकर्ताओं न्यूनतम स्टॉक स्तर	सेवा विनिर्देश/इन्वेंट्री स्तर के आधार पर आवश्यकता की पर्याप्तता सत्यापित करें।	पीओ के लिए इनपुट	—	—
2	सेवा विनिर्देश गुणवत्ता आवश्यकताएं वितरण विधि शर्तें & स्थितियाँ	अनुमोदित आपूर्तिकर्ता सूची में से आपूर्तिकर्ता का चयन करें। लागत-लाभ की जाँच करें और क्रय आदेश (पीओ) तैयार करें।	खरीद आदेश	गलत विनिर्देश सूचित किया गया देने वाला	का अनुमोदन पार करने का अधिकार- पीओ सत्यापित करें अनुमोदन से पहले

कदम	इनपुट	कार्य निर्देश (गतिविधि) विवरण)	उत्पादन	जोखिम पर विचार किया गया	नियंत्रण विधि
3	अनुपलब्धता उत्पाद के साथ अनुमोदित आपूर्तिकर्ता	यदि आवश्यक उत्पाद किसी अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के पास उपलब्ध नहीं है, तो किसी नए आपूर्तिकर्ता से एकमुश्त खरीद शुरू करने के लिए प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि नया आपूर्तिकर्ता जैव रसायन संबंधी मानदंडों को पूरा करता हो।	खरीद आदेश नया आपूर्तिकर्ता देने वाला मूल्यांकन रिपोर्ट	मूल्य भेद आपूर्ति में देरी बैठक नहीं हो रही है गुणवत्ता मानदंड	पीओ की स्वीकृति आने वाली निरीक्षण दैनिक समीक्षा
4	खरीद आदेश आंतरिक रजिस्टर	पाइपलाइन (खुले) खरीद आदेशों की निगरानी करें। खरीद आदेश/आवक रजिस्टर में लंबित आदेश की स्थिति को अपडेट करें।	आपूर्तिकर्ता रेटिंग पीओ का समापन	आपूर्ति में देरी पीओ रद्द करना बीच में	साप्ताहिक समीक्षा

कदम	इनपुट	कार्य निर्देश (गतिविधि) विवरण)	उत्पादन	जोखिम पर विचार किया गया	नियंत्रण विधि
5	रद्द करना मांग	यदि किसी आंशिक या पूर्ण खरीद आदेश को रद्द करना हो, तो प्रबंधन की स्वीकृति प्राप्त करें और उसका प्रमाण प्रस्तुत करें। आपूर्तिकर्ता को रद्द करने की सूचना।	पीओ रद्द करना	खो सकता है आपूर्तिकर्ता यदि रद्द ऐसा अक्सर होता है	समीक्षा योजना बनाना सूची नियंत्रण

टिप्पणी: बार-बार उत्पाद खरीदने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक खुला खरीद आदेश बनाए रखें।

6. कार्य निर्देश - आयात खरीद

आयात खरीद आदेश बनाते और प्रबंधित करते समय, नीचे दिए गए चरणों का क्रमानुसार पालन करें।

कदम	इनपुट	कार्य निर्देश (गतिविधि) विवरण)	उत्पादन	जोखिम पर विचार किया गया	नियंत्रण विधि
1	न्यूनतम स्टॉक स्तर स्तर पुनः क्रमित करें खरीद आदेश	आयात खरीद आदेश तैयार करने से पहले आवश्यकता की पर्याप्तता सत्यापित करें।	पीओ की पर्याप्तता	—	—
2	अनुमोदितों की सूची देने वाला खरीद आदेश	आपूर्तिकर्ता से उत्पाद की उपलब्धता और शिपिंग विवरण की जांच करें। नए आपूर्तिकर्ता का चयन करते समय आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करें।	उद्धरण आपूर्तिकर्ता, या मौखिक मूल्य पुष्टि	अनुपलब्धता उत्पाद शिपिंग में त्रुटि विवरण	समीक्षा और द्वारा सत्यापन प्रबंध
3	आयात दस्तावेज जांच सूची उद्धरण	प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करें और (आयात) खरीद आदेश तैयार करें।	खरीद आदेश	गलत योजना	डीएच द्वारा समीक्षा रिलीज करने से पहले पीओ अनुमोदन सूची नियंत्रण बिक्री पूर्वानुमान
4	शिपमेंट विवरण निरीक्षण योजना	शिपमेंट पर नज़र रखें। उत्पाद प्राप्त होने पर, निरीक्षण की व्यवस्था करें। निरीक्षण के परिणाम आपूर्तिकर्ता को सूचित करें।	उत्पादों जाँच के नतीजे	शिपमेंट में देरी	—

7. अभिलेख

#	अभिलेख	द्वारा निर्मित/अनुरक्षित
1	खरीद आदेश (पीओ)	डीएच खरीद
2	आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन रिपोर्ट	डीएच खरीद
3	आपूर्तिकर्ता रेटिंग	डीएच खरीद
4	आवक रजिस्टर	डीएच खरीद / स्टोर
5	कोटेशन / मूल्य पुष्टि	डीएच खरीद
6	जाँच के नतीजे	गुणवत्ता / डीएच खरीद

#	अभिलेख	द्वारा निर्मित/अनुरक्षित
7	पीओ रद्द करने का रिकॉर्ड	डीएच खरीद

8. अनुमोदन

द्वारा तैयार	द्वारा समीक्षित	के द्वारा अनुमोदित
पदनाम: डीएच परचेज़	पदनाम: भागीदार	पदनाम: भागीदार
दिनांक: 01-अप्रैल-2019	दिनांक: 01-अप्रैल-2019	दिनांक: 01-अप्रैल-2019