

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर तपासणी, हाताळणी आणि पडताळणीसाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) थर्मल कोटिंग पावडरचे	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४२	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १५.०४.२०२५	

संबंधित विभाग:भांडार / गुणवत्ता हमी (QA) / प्रयोगशाळा

१. उद्देश

उत्पादनात वापरासाठी मंजूर करण्यापूर्वी थर्मल कोटिंग पावडर स्वीकारणे, तपासणे, हाताळणे आणि पडताळणी करणे यासाठी एक मानक कार्यपद्धती स्थापित करणे.

२. व्याप्ती

ही एसओपी, थर्मल स्प्रे कोटिंग प्रक्रियेमध्ये वापरण्यासाठी फॅसिलिटीमध्ये प्राप्त झालेल्या थर्मल कोटिंग पावडरच्या सर्व बॅचेससाठी लागू होते.

३. जबाबदारी

- स्टोअर कर्मचारी:साहित्याची स्वीकृती आणि प्राथमिक पडताळणी.
- गुणवत्ता हमी विभाग:तपासणी, नमुना घेणे, दस्तऐवजीकरण आणि चाचणीचे समन्वय.
- प्रयोगशाळेतील कर्मचारी:चाचणी फवारणी आणि धातुशास्त्रीय विश्लेषणाची अंमलबजावणी.
- फवारणी ऑपरेटर:मान्यताप्राप्त मापदंडांचा वापर करून नमुना फवारणी करा.

४. कार्यपद्धती

४.१ मालाचा स्वीकार आणि प्राथमिक तपासणी (स्टोअर्स)

-पुरवठादाराकडून थर्मल कोटिंग पावडर स्वीकारा.

- पॅकेजिंगला नुकसान झाले आहे किंवा त्यातून गळती होत आहे का, हे डोळ्यांनी तपासा.

- पॅकिंग लिस्टनुसार तपशील तपासा:

ओ पुरवठादाराचे नाव

ओ पावडरचे नाव

ओ प्रमाण

ओ बॅच/लॉट क्रमांक

ओ उत्पादनाची तारीख

- साहित्य निर्दिष्ट ठिकाणी ठेवा.तपासणी अंतर्गतक्षेत्र.
- पुढील तपासणीसाठी गुणवत्ता हमी विभागाला कळवा.

४.२ गुणवत्ता हमी (QA) तपासणी

-QA मध्ये सामग्रीची नोंद केली जातेकच्च्या मालाच्या तपासणीची नोंदवहीरेकॉर्डिंग:

ओपावतीची तारीख

पृष्ठ १ च्या ३

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही		तारीख	
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही		तारीख	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर तपासणी, हाताळणी आणि पडताळणीसाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) थर्मल कोटिंग पावडरचे	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४२	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १५.०४.२०२५	

ओ पावडरचे नाव ओ बॅच/लॉट क्रमांक ओ प्रमाण ओ विश्लेषण प्रमाणपत्र / चाचणी प्रमाणपत्र पडताळणी - पडताळणी/चाचणीसाठी मिळालेल्या बॅचमधून पावडरचा एक (1) बॉक्स घ्या. ४.३ नमुना चाचणी आणि फवारणी -गुणवत्ता आश्वासन विभाग (QA) नमुन्याचा बॉक्स आणि मंजूर फवारणी मापदंड फवारणी करणाऱ्या ऑपरेटरकडे सुपूर्द करतो. - प्रमाणित चाचणी कूपनवर चाचणी फवारणी आणि निक्षेपण कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करा. - फवारणीचे योग्य मापदंड पाळले जात आहेत याची खात्री करा, जसे की: ओ फवारणीचे अंतर ओ तापमान ओ पावडर फीड दर ओ वायू प्रवाह (आर्गॉन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, इंधन) ओ विद्युत मापदंड (अॅपिअर, व्होल्ट) ओ ज्वलन दाब ४.४ धातुशास्त्रीय विश्लेषण (प्रयोगशाळा) -फवारलेल्या नमुन्याची धातुशास्त्रीय तपासणी करा: ओ कोटिंगची कडकपणा ओ सच्छिद्रता पातळी ओ ऑक्साईड सामग्री ओ सूक्ष्मसंरचना तपासणी ४.५ निकालाचे मूल्यांकन आणि मंजूरी -चाचणी निकालांची तुलना अंतर्गत विनिर्देशांशी किंवा उद्योग मानकांशी करा. - जर निकाल स्वीकृती निकषांची पूर्तता करत असतील, तर गुणवत्ता आश्वासन (QA) बॅचला वापरासाठी मंजूर करते आणि ती “ वापरासाठी मंजूरक्षेत्र. - चाचणीत अयशस्वी झाल्यास, पुढील कारवाईसाठी (पुन्हा चाचणी करणे आणि अपेक्षित परिणाम मिळवण्यासाठी मापदंड बदलणे) त्याला वेगळे करून विलगीकरणात ठेवा.

पृष्ठ २ च्या ३

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही		तारीख	
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही		तारीख	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर तपासणी, हाताळणी आणि पडताळणीसाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) थर्मल कोटिंग पावडरचे	क्यूएफ-क्यूएमएस/०२/४२	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १५.०४.२०२५	

५. दस्तऐवजीकरण

- कच्च्या मालाची तपासणी नोंदवही
- सामग्री चाचणी प्रमाणपत्रे
- फवारणी चाचणी निकाल
- धातुशास्त्रीय विश्लेषण अहवाल
- मंजूरी/नामंजुरी नोंद

६. संदर्भ

- अंतर्गत सामग्री तपशील पत्रके
- थर्मल स्प्रे प्रक्रिया मानक कार्यपद्धती
- ASTM/ISO चाचणी मानके

पृष्ठ ३ च्या ३

यांनी तयार केले	लक्ष्मी पाटील	सही		तारीख	
द्वारे सत्यापित	प्रसन्न वाडकर	सही		तारीख	