

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: ऑपरेशन

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-११

आयएसओ कलम: ८.४, ८.५, ८.५.१, ८.५.२, ८.५.३, ८.५.४, ८.५.५, ८.५.६, ८.६, ८.७, ७.१.३, ७.१.४, ७.१.४, ८.१, ८.५, ८.६, ८.७

०१. उद्देश:

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसरद्वारे दुसुती आणि सेवा अंमलबजावणीसाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या कार्यपद्धतीची व्याख्या करणे.

०२. व्याप्ती:

ग्राहकांच्या गरजेनुसार उपकरणांचे उत्पादन आणि वितरण करणे.

०३. प्रक्रिया मालक:

वर्क्स मॅनेजर आणि डीएच प्रोडक्शन

०४. प्रक्रियेचे वर्णन:

कामकाजाच्या सर्व टप्प्यांवर आणि उत्पादनाच्या वितरणापर्यंत सततच्या संवादातून ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातात.

०५. प्रमुख प्रक्रिया निर्देशक:

०१. उत्पादन आणि सेवेची वेळेवर डिलिव्हरी

०२. ऑपरेशन दरम्यान आणि नंतर आवश्यक असलेल्या दुसुत्यांची संख्या

०३. ग्राहकांच्या तक्रारी

०६. संक्षिप्त रूपे:

अनुसंधान आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्था. प्रक्रिया प्रवाह

रीएचडी आकृती

कॅपा सुधारणात्मक आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई

०७. नोंदी:

अनुक्रमांक	रेकॉर्ड शीर्षक	स्वरूप क्रमांक	धारणा कालावधी	धारणा प्रतिसाद	अनुक्रमणिका पद्धत
१	उत्पादन नियोजन	क्यूएमएस/एमएस/०१	६ महिने	ऑपरेशन प्रमुख	स्वरूप
२	मशीन ओव्हरहॉल रेकॉर्ड	QF/MAINT/08	रेव्ह पर्यंत.	ऑपरेशन प्रमुख	संगणक/हार्ड कॉपी
३	यंत्रे आणि उपकरणांची यादी	QF/MAINT/01	रेव्ह पर्यंत.	मुख्य देखभाल	संगणक / स्वरूप
४	मशीन बिघाड अहवाल	QF/MAINT/045	१ वर्ष	मुख्य देखभाल	संगणक/हार्ड कॉपी
५	प्रतिबंधात्मक देखभाल नोंद	QF/MAINT/03	१ वर्ष	मुख्य देखभाल	संगणक/हार्ड कॉपी
६	जॉब कार्ड / प्रक्रियाधीन तपासणी अहवाल	QF/QA/06	रेव्ह पर्यंत.	डीएच क्यूए	संगणक/हार्ड कॉपी
७	अंतिम तपासणी अहवाल	QF/QA/11	एक वर्ष	मुख्य गुणवत्ता हमी	हार्ड कॉपी
८	मोजमाप आणि चाचणी उपकरणांची मुख्य यादी	QF/QA/02	दरवर्षी अद्ययावत केले जाते	मुख्य गुणवत्ता हमी	संगणक / हार्ड कॉपी
९	उपकरणे आणि गेज इतिहास कार्ड	QF/QA/03	दरवर्षी अद्ययावत केले जाते	मुख्य गुणवत्ता हमी	संगणक/हार्ड कॉपी
१०	सामग्री आवक नोंद	क्यूएमएस/एसटी/०३	१ वर्ष	मुख्य गुणवत्ता हमी	संगणक / हार्ड कॉपी
११	ऑर्डर कम इनवर्ड रजिस्टर	QF/PUR/04	१ वर्ष	मुख्य गुणवत्ता हमी	हार्ड कॉपी
१२	दुसुतीसाठी ग्राहक चौकशीचे निरीक्षण	QF/MKT/01	१ वर्ष	ऑपरेशन प्रमुख	संगणक / स्वरूप
१३	टॅग	क्यूएमएस/एमएस/०३		ऑपरेशन प्रमुख	NA
१४	बेल्ट स्टॉक मॉनिटरिंग शीट	QF/ST/01	१ वर्ष	मुख्य स्टोअर	संगणक / स्वरूप
१५	प्रक्रिया आणि अभियांत्रिकी बदल नियंत्रण पत्रक	QF/QA/09	रेव्ह पर्यंत.	मुख्य गुणवत्ता हमी	हार्ड कॉपी/ संगणक

विल्लेवाट: तुकडे करा / हटवा

यांनी तयार केले		यांनी पुनरावलोकन केले		मंजूर केले	
पदनाम	डीएच ऑपरेशन	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार
तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: ऑपरेशन

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-११

आयएसओ कलम: ८.४, ८.५, ८.५.१, ८.५.२, ८.५.३, ८.५.४, ८.५.५, ८.५.६, ८.६, ८.७, ७.१.३, ७.१.४, ७.१.५, ८.१, ८.५, ८.६, ८.७

सेवांचे नियोजन आणि तरतूद

१. उद्देश

- आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक सेवा / दुरुस्तीची कामे पार पाडली जातील याची खात्री करणे.

२. व्याप्ती

- ही प्रक्रिया कार्यशाळेतील उत्पादनांच्या सेवा / दुरुस्तीसाठी लागू आहे.

३. जबाबदारी

- वर्क्स मॅनेजर, एच प्रोडक्शन आणि डीएच क्यूए यांच्या मदतीने, या कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे.

४. इनपुट

- उपकरणे आणि प्रक्रिया आणि दुरुस्तीसाठी प्राप्त झालेली उत्पादने.

५. प्रक्रिया

५.१ ग्राहकांच्या विनिर्देशांनुसार भागांच्या दुरुस्तीसाठी

- विद्यमान विनिर्देशांची प्राथमिक तपासणी (पूर्व-तपासणी)
- घटकांची झकण्याची प्रक्रिया केली जाते.
- पूर्व-तपासणी अहवालानुसार घटकांच्या स्थितीची पडताळणी करण्यात आली आहे.
- जेथे दुरुस्तीची कामे आवश्यक असतात, तेथे जॉब कार्ड आणि तपासणी अहवालानुसार आवश्यक कामे पार पाडली जातात.
- सर्व उपकरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये संदर्भित कार्य सूचना.
- दुरुस्तीच्या कामांवर आधारित तपासणी / चाचणी शिरे QF/QA/05 (मूल्यांकन अहवाल) आणि QF/QA/06 (अंतिम अहवाल) मध्ये जतन केले जातात.

५.२ दुरुस्ती / प्रक्रिया कार्यादरम्यान आढळलेल्या उत्पादनातील विसंगतीची नोंद एनसी रेकॉर्ड शीटमध्ये केली जाते.

५.३ दुरुस्ती आणि सेवा कार्यांचे नियोजन ग्राहकाच्या वितरण वेळापत्रकानुसार केले जाते. केवळ अधिकृत व्यक्तीच दुरुस्ती/सेवा कार्ये पार पाडतील याची खात्री केली जाते.

६. आउटपुट

- दुरुस्ती / सेवा कार्यांची यशस्वी पूर्तता हे या प्रक्रियेचे फलित आहे.

७. परिणामकारकता देखरेख

या प्रक्रियेच्या परिणामकारकतेचे निरीक्षण मासिक आधारावर वितरण कामगिरीद्वारे आणि त्रैमासिक आधारावर तांत्रिक ग्राहक तक्रारीद्वारे केले जाते.

यांनी तयार केले		यांनी पुनरावलोकन केले		मंजूर केले	
पदनाम	डीएच ऑपरेशन	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार
तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९

प्लाझ्मा स्प्रू प्रोसेसर

शीर्षक: ऑपरेशन

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-११

आयएसओ कलम: ८.४, ८.५, ८.५.१, ८.५.२, ८.५.३, ८.५.४, ८.५.५, ८.५.६, ८.६, ८.७, ७.१.३, ७.१.४, ७.१.४, ८.१, ८.५, ८.६, ८.७

संचालन आणि सेवा तरतूद

१. उद्देश

- उत्पादन व सेवांची तरतूद आणि सुट्या भागांचा पुरवठा नियंत्रित परिस्थितीत केला जाईल याची खात्री करणे.

२. व्यापती

- ही प्रणाली सेवा उपक्रम, दुसुस्ती, विक्री उत्पादन ओळख, ग्राहक मालमत्तेचे जतन आणि पाठवणीसाठी लागू आहे.

जबाबदारी

विक्री व्यवस्थापक आणि कार्य व्यवस्थापक यांच्यासाठी:

- उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादनाची स्थिती आणि ओळख यांचे नियंत्रण.
- ग्राहकांच्या मालमत्तेचे जतन.
- आवश्यकतेनुसार वस्तूची नोंद ठेवणे, जतन करणे आणि त्यांचा मागोवा घेणे, तसेच दुसुस्त केलेल्या उत्पादनाची पाठवणी करणे.
- विक्री कार्यासाठी भागीदार.

प्रणाली (सेवा तरतूद)

४.१ नियोजन

- ग्राहकांच्या गरजेनुसार प्रक्रिया आणि दुसुस्ती केली जाते. सामान्य सर्व्हिसिंगच्या कामांमध्ये स्वच्छता, मूल्यांकन, प्लाझ्मा, एचव्हीओएफ, आर्क, पीटीए आणि फ्लेम स्प्रू यांचा समावेश होतो.

चौकशी मिळाल्यापासून ते बिल बनवण्यापर्यंतच्या सेवा आणि दुसुस्ती प्रक्रियेच्या फ्लो चार्टसाठी कृपया परिशिष्ट-बी१ (ANNX-B1) पहा.

४.२ सेवांवरील नियंत्रण (कलम क्र. ७.५.१)

- कार्यशाळेतील कर्मचार्यांसाठी / प्रक्रियेसाठी आवश्यक कामाची व्यापती / तपशील / कामाच्या सूचना उपलब्ध करून दिल्या जातात.
- संबंधित कार्य सूचनांनुसार, दुसुस्तीची कामे नियंत्रित परिस्थितीत पार पाडली जातात.
- प्रक्रिया / दुसुस्ती योग्य साधने / उपकरणे, यंत्रसामग्री आणि साधनांच्या साहाय्याने केली जाते. दुसुस्तीच्या कामाच्या कामगिरीवर योग्य निरीक्षण आणि मोजमाप उपकरणांच्या साहाय्याने आणि योग्य पर्यवेक्षणाद्वारे लक्ष ठेवले जाते.

सेवा प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेची वैधता (कलम क्र. 8.5.1f)

- उत्पादन कार्यांचे योग्य टप्प्यांवर निरीक्षण आणि मोजमाप केले जाते.
- ग्राहकाने नमूद केलेल्या आवश्यकतेनुसार गुणवत्ता तपासणीनंतर, पूर्णपणे सेवायुक्त आणि तयार उत्पादनाची पाठवणी केली जाते.

यांनी तयार केले		यांनी पुरवठा केले		मंजूर केले	
पदनाम	डीएच ऑपरेशन	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार
तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: ऑपरेशन

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-१९

आयएसओ कलम: ८.४, ८.५, ८.५.१, ८.५.२, ८.५.३, ८.५.४, ८.५.५, ८.५.६, ८.६, ८.७, ७.१.३, ७.१.४, ७.१.४, ८.१, ८.५, ८.६, ८.७

ग्राहकांची किंवा बाह्य पुरवठादारांची मालमत्ता, उत्पादनाचे जतन आणि पाठवणी

१. उद्देश

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसरच्या ताब्यात ठेवलेल्या ग्राहक पुरवठा उत्पादनांची (CSP) स्वीकृती, साठवणूक, देखभाल आणि अहवाल देणे, तसेच सुट्या भागांची स्वीकृती, साठवणूक आणि वितरण नियंत्रित करणे.

२. व्याप्ती

ही कार्यपद्धती दुसुस्त केलेल्या उत्पादनांमध्ये समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने खरेदी केलेल्या सर्व साहित्य आणि उपभोग्य वस्तूंना लागू होते. सर्व्हिसिंग/दुसुस्तीसाठी मिळालेल्या घटकांची तपासणीदेखील या कार्यपद्धतीनुसार केली जाते.

२. जबाबदारी

स्टोअर्स आणि प्रोडक्शनच्या मदतीने वर्क्स मॅनेजर या कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे.

३. इनपुट

प्रक्रिया व दुसुस्तीसाठी घटक प्राप्त झाले. घटक खरेदी केले.

४. कार्यपद्धती

५.१ खरेदी केलेल्या वस्तूंची खरेदी आदेशानुसार (PO) पडताळणी केली जाते आणि त्यांची नोंद QF/ST-01 व QF/ST-02 मध्ये केली जाते. त्यानंतर या वस्तू निर्धारित साठवणूक क्षेत्रांमध्ये साठवल्या जातात. अत्यावश्यक सुट्या भागांच्या (स्पेअर्सच्या) साठ्याची नोंद QF-ST-01 मध्ये ठेवली जाते. सुट्या भागांचे वितरण कार्य व्यवस्थापक (Works manager) किंवा भागीदाराने (Partner) अधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे अधिकृत केले जाते.

५.२ पावती

अ) येणाऱ्या सर्व CSP वस्तूंची संख्या, वर्णन आणि दिसणारे नुकसान यांसाठी ग्राहकाच्या ऑर्डरनुसार तपासणी केली जाते, त्यानंतरच त्यांचा तपशील येणाऱ्या आवक नोंदवही QF/ST/02 आणि येणाऱ्या तपासणी अहवाल QF/QA/07 मध्ये नोंदवला जातो.

५. सीएसपीची देखभाल:

अ) सीएसपीची योग्य ओळख पटवून, साठवणूक आणि देखभाल केली जाईल (उदा. गंजरोधक तेल / ग्रीस लावणे इत्यादी).

ब) वाहतुकीदरम्यान उत्पादनाचे नुकसान झाल्यास किंवा ते वापरासाठी अयोग्य झाल्यास, स्टोअरकीपरने आवक नोंदवहीमध्ये (Inward Register) नुकसानीची नोंद करावी. त्यानंतर पार्टनरने ग्राहकाला कळवावे. अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक कारवाई ग्राहकाशी सल्लामसलत करून ठरवली जाईल.

६. दुसुस्त केलेल्या सीएसपीचे पॅकेजिंग

अ) साधारणपणे दुसुस्त केलेले भाग पॉलिथिन पिशव्या आणि खोक्यांमध्ये पॅक केले जातात.

ब) जिथे मूळ पॅकेजिंग योग्य आढळत नाही, तिथे योग्य पॅकेजिंग बॉक्स तयार केला जातो. हे ग्राहकाशी सल्लामसलत करून केले जाईल.

७. ^अ
^{एस} घटकांची पाठवणी / वाहतूक खालीलप्रमाणे केली जाईल:

अ) घटक ग्राहकाने निर्दिष्ट केलेल्या वाहतूकदारांमार्फत पाठवले जातात.

ब) जिथे ग्राहकाने कोणत्याही वाहतूकदारांचा उल्लेख केलेला नाही, तिथे माल पाठवण्याची व्यवस्था अशा प्रकारे केली जाते की घटक थेट पोहोचेल.

७. आउटपुट

ग्राहकाने पुरवलेल्या उत्पादनाचे रवानगी होईपर्यंत योग्य जतन करणे

८. परिणामकारकतेचे निरीक्षण

पॅकेजिंग / उत्पादन जतन करण्यासंबंधीच्या ग्राहक तक्रारीच्या माध्यमातून दर तीन महिन्यांनी याचे निरीक्षण केले जाते. **९. क्लॉस रेफरन्स**

८.१ बाह्य प्रदाता रेटिंग अहवाल / मूल्यांकन

QF/PUR/02

८.२ उत्पादन नियोजन

क्यूएमएस/एमएम/०१

८.३ बेल्ट स्टॉक मॉनिटरिंग शीट

QF/ST/01

टीप: आम्ही बाह्य पुरवठादारांची उत्पादने ठेवत नाही.

यांनी तयार केले		यांनी पुरवठाकेंद्र केले		मंजूर केले	
पदनाम	डीएच ऑपरेशन	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार


तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९
-------	------------	-------	------------	-------	------------

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: उत्पादन

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-११

आयएसओ कलम: ८.४, ८.५, ८.५.१, ८.५.२, ८.५.३, ८.५.४, ८.५.५, ८.५.६, ८.६, ८.७, ७.१.३, ७.१.४, ७.१.४, ८.१, ८.५, ८.६, ८.७



यांनी तयार केले		यांनी पुनरावलोकन केले		मंजूर केले	
पदनाम	डीएच एमएफजी	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार

तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	
-------	------------	-------	------------	-------	------------	--

प्लाझ्मा स्पूरे प्रोसेसर

शीर्षक: ऑपरेशन

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-११

आयएसओ कलम: ८.४, ८.५, ८.५.१, ८.५.२, ८.५.३, ८.५.४, ८.५.५, ८.५.६, ८.६, ८.७, ७.१.३, ७.१.४, ७.१.४, ८.१, ८.५, ८.६, ८.७

स्रोत	इनपुट	फ्लो चार्टमधील कृतीचे वर्णन	आउटपुट	जोखमीचा विचार केला गेला	नियंत्रण पद्धती
ग्राहक आवश्यकतांवर नवीन उत्पादने किंवा / बदल सध्याची उत्पादने आणि उपकरणे	ग्राहक ऑर्डर क्षमता पातळी संघटनात्मक क्षमता	दुरुस्ती आणि सेवा नियोजन	ऑर्डरनुसार उत्पादन आणि दुरुस्ती योजना	जास्त वचनबद्धता	सीएफटी पुनरावलोकन
	ऑर्डरनुसार योजना / दैनिक योजना एन	सामग्री, यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ आणि बाह्य पुरवठादार यांसारख्या संसाधनांची व्यवस्था करा आणि उत्पादन प्रक्रियेचा तपशील द्या.	नवीन कामाच्या सूचना किंवा विद्यमान चेकलिस्ट आणि डबल्युआय अद्ययावत करणे चाचणी आणि दुरुस्ती प्रक्रियांची पडताळणी	अस्पष्ट / अपूर्ण सूचना	सीएफटी पुनरावलोकन
	कामाच्या सूचना ग्राहक रेखाचित्रे कार्यपद्धती	पूर्व-निरीक्षण अहवालानुसार दुरुस्ती व सर्व्हिसिंग, जॉब कार्ड, WI आणि चेकलिस्ट	WIP उपकरणे	प्रक्रियेतील त्रुटी आणि चाचणी	सुधारणात्मक कारवाई
	दुरुस्ती आणि चाचणी प्रक्रिया	विनिर्देश/ जॉब कार्डनुसार उत्पादनाची चाचणी करा. तपासणी सूची आणि रेखाचित्रे	चाचणी केलेले उपकरण	गैरसमज ग्राहकांच्या गरजा	लेखी संवाद ग्राहकाकडून
	तपासलेले उत्पादन. पेंकिंग सूचना	कंपनीमध्ये तपासलेल्या उत्पादनांची ओळख/समतलीकरण आणि ग्राहकाकडे पडताळणी स्टिकरची दुरुस्ती. शेवट		यांच्यातील विसंगती पेंकिंग, ओळखपत्राच्या सूचना आणि उत्पादन	प्रक्रिया निरीक्षण
	पॅक केलेले / तयार उपकरणे	रवानगी/ हस्तांतरण	पाठवणी / हस्तांतरण दस्तऐवज	चुकीची कर आकारणी किंवा पत्ता किंवा अयोग्य कागदपत्रे	जवळून पुनरावलोकन करा टाळण्यासाठी बिल बनवणे अशा दुरुघटना
यांनी तयार केले		यांनी पुनरावलोकन केले	मंजूर केले		
पदनाम	डीएच एमएफजी	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार
तारीख	०१.०४.२०१९		०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर

शीर्षक: उत्पादन

आवृत्ती ०१ /०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-११

आयएसओ कलम: ८.५.१ (फ)- प्रक्रिया प्रमाणीकरण

स्रोत	इनपुट	फ्लो चार्टमधील कृतीचे वर्णन		आउटपुट	जोखमीचा विचार केला गेला	नियंत्रण पद्धती
रेखाचित्रे, माणसा, यंत्र, पद्धत, साहित्य. प्लाझ्मा, एचव्हीओएफ, आर्क, पीटीए आणि फ्लेम स्प्रे यांची ओळख पटली अंतर्गत प्रक्रिया प्रमाणीकरण अंतर्गत ठिकाणी.	ग्राहक रेखाचित्रे		आवश्यक वेल्डिंग आणि कोटिंग आवश्यकतांचे पुनरावलोकन करा किंवा ग्राहकाशी खात्री करून घ्या.	तपशील फाइल	प्रक्रिया प्रमाणीकरणाबद्दल जागरुकतेचा अभाव	सीएफटी पुनरावलोकन
	ऑपरेटरच्या क्षमता पातळी	एटर	ऑपरेटरच्या क्षमता पातळीची पडताळणी करा	क्षमता मॅट्रिक्स कौशल्य मॅट्रिक्स	अपुरी क्षमता प्रमाणीकरण	परिभाषित केलेले निकष क्षमता मॅट्रिक्स
	वेल्डिंग मशीन		देखभालीची स्थिती/ कॉलिब्रेशनची स्थिती सुनिश्चित करा प्रक्रिया उपकरणांच्या	पंतप्रधान रेकॉर्ड कॉलिब्रेशन रेकॉर्ड	पंतप्रधानांचे काम योजनेनुसार झाले नाही. पी नुसार कॉलिब्रेशन केले नाही	पंतप्रधान आणि शांती. योजना तयार झाली. एमआरएममधील पुनरावलोकन
	वेल्डेड उत्पादन		नमुना तयार करा	प्रक्रिया केलेला तुकडा	चुकीची प्रक्रिया	क्षमता प्रमाणित ऑपरेटर प्रशिक्षण
	चाचणी केलेले उत्पादन		कंपनीमध्येच विनाशकारी चाचणी करा किंवा ते पाठवा चाचणीसाठी बाहेरील प्रयोगशाळा	चाचणी प्रमाणपत्र	चुकीची चाचणी	चाचणी यंत्रणा परिभाषित केली आहे
	निकाल		रेकॉर्ड प्रमाणीकरण रेकॉर्ड	प्रक्रिया पडताळणी रेकॉर्ड पुनर्वैधता रेकॉर्ड	चुकीचे दस्तऐवजीकरण	प्रक्रियेसाठी तयार केलेला नमुना प्रमाणीकरण आणि पुनर्प्रमाणीकरण
यांनी तयार केले		यांनी पुनरावलोकन केले		मंजूर केले	भागीदार	
पदनाम	डीएच पीआरडी	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार	
तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	

प्लाझ्मा सूप्रे प्रोसेसर

शीर्षक: उत्पादन

आवृत्ती ०० / ०१.०४.२०१९ क्यूएमएस-११

आयएसओ कलम: ८.५.२, ८.५.३ - ओळख आणि शोधक्षमता / ग्राहकांची किंवा बाह्य पुरवठादारांची मालमत्ता

आयएसओ कलम: ८.५.४- जतन

स्रोत	इनपुट	फ्लो चार्टमधील कृतीचे वर्णन	आउटपुट	जोखमीचा विचार केला गेला	नियंत्रण पद्धती
ग्राहकाने पुरवलेली रेखाचित्रे, येणारे साहित्य, प्रगतीपथावरील साहित्य, तयार उत्पादने	ग्राहक मालमत्ता/ रेखाचित्रे बाह्य प्रदाता मालमत्ता	दुरुस्तीसाठी मिळालेल्या ग्राहकाने पुरवलेल्या उपकरणांची योग्य नोंद करा. रेखाचित्रे पुरवली असल्यास, त्यांची यादी तयार करा. ग्राहक	रेखाचित्रे फाईल अंतर्गत नोंद	ओळखले नाही सीएसपी	जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान केले QMS मध्ये तयार केलेले फॉर्मेट्स
	येणारे साहित्य	तपशील असलेल्या टॅगद्वारे ओळखलेल्या येणाऱ्या साहित्याचा तपशील, भागाचे वर्णन. स्थिती, संख्या.	ओळख टॅग	टॅगद्वारे ओळखले जात नाही	कोणतेही साहित्य त्याशिवाय ठेवलेले नाही आयडी टॅग असणे
	प्रगतीपथावरील भाग	स्टॉक आयटमवर, फक्त घटकाचा प्रकार आणि तपशील असतो. ग्राहकांच्या ज्या वस्तूंना पुढील दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, त्यांच्यावर स्वीकारण्याची क्षमता. क्रमांक तयार केला जातो आणि सांभाळला जातो. पूर्ण असेब्ली झाल्यावर फक्त घटकाचा प्रकार आणि ग्राहकाचे नाव असेल उल्लेख केला			कोणतेही साहित्य त्याशिवाय ठेवलेले नाही आयडी टॅग असणे
	पूर्ण झालेले भाग	प्रक्रियाधीन आणि तयार घटकांची ओळख, रिसिव्हिंगमध्ये त्या विशिष्ट घटकाला लावलेल्या टॅगद्वारे केली जाईल. सूटज		टॅगद्वारे ओळखले जात नाही	ओळखपत्र लावल्याशिवाय कोणतेही साहित्य ठेवले जाणार नाही.
	तयार केलेल्या वस्तूंची शोधक्षमता	घटकांची रवानगी होईपर्यंत त्यांचा मागोवा ठेवला जाईल. घटकाच्या तपासणीदरम्यान, प्लाझ्मा सूप्रे ट्रेसेबिलिटी क्रमांक हा घटकाचा प्रकार / ग्राहकाचे नाव आणि प्लाझ्मा सूप्रे ट्रेसेबिलिटी क्रमांक असलेली टॅग्सच्या माध्यमातून मोजला जातो. संबंधित तपासणी अहवालांमध्ये उल्लेखित		आयडी लेबल लावले जात नाही	पाठवण्यापूर्वी पडताळणी केली.
	भाग			तयार उपकरणे	ऑपरेटरांना प्रशिक्षण दिले
येणारे/प्रगतीपथावर आणि पूर्ण झालेले उत्पादने		येणारे पदार्थ पॅकिंग बॅगमध्ये ठेवून जतन करा. रॅक आणि डबे. चालू काम आणि दुरुस्त केलेली उपकरणे व्यवस्थित ठेवा. गंज प्रतिबंधक तेल लावणे	योग्य पॅकिंग आणि योग्य देखभाल	अयोग्य साठवणूक	योग्य तरतूद करण्यात आली WIP, पावती आणि FP चा संग्रह
यांनी तयार केले		यांनी पुनरावलोकन केले	मंजूर केले	भागीदार	
पदनाम	डीएच एमएफजी	पदनाम	भागीदार	पदनाम	भागीदार

तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९	तारीख	०१.०४.२०१९
१० पैकी पान १०					