

B_x
B_y
B_z
B^2
1.5e-4
0
-1.5e-4
B (T)
2.2e-8
1.1e-8
0
B^2 (T^2)
B_x err
B_y err
B_z err
B^2 err
1e0
1e-5
1e-10
B err
B^2 err
y [μm]
x [μm]
0
10
20