

E_x
E_y
E_z
E^2
6.7e5
0
-6.7e5
7.9e11
4e11
0
E (V/m)
E^2 (V^2/m^2)
E_x err
E_y err
E_z err
E^2 err
1e1
3.2e-6
1e-12
1e2
3.2e-5
1e-11
E err
E^2 err
y [μm]
z [μm]
0
5
10
20