

E_x
E_y
E_z
E^2
9.2e4
0
-9.2e4
1.2e10
6.1e9
0
E (V/m)
E^2 (V^2/m^2)
E_x err
E_y err
E_z err
E^2 err
1e0
3.2e-7
1e-13
1e1
3.2e-6
1e-12
E err
E^2 err
y [μm]
z [μm]
0
5
10
20