

E_x
E_y
E_z
E^2
7e12
0
-7e12
6.8e25
3.4e25
0
E (V/m)
E^2 (V^2/m^2)
z [μm]
5.0
2.5
0.0
1e0
3.2e-6
1e-11
E err
3.2e-5
1e-9
E^2 err
0.0
2.5
5.0
y [μm]