

E_x
E_y
E_z
E^2
1.8e5
0
-1.8e5
4.8e10
2.4e10
0
E (V/m)
E_x err
E_y err
E_z err
E^2 err
1e0
3.2e-7
1e-13
1e1
1e-5
1e-11
E err
E^2 err
10
0
y [μm]
0
5
z [μm]