
joint angle
sensed angle
angle [rad]
time [milliseconds]
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500


joint encoder ticks
sensed encoder
encoder ticks
time [milliseconds]
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500


joint velocity
velocity setpoint
sensed velocity
velocity [rad/s]
time [milliseconds]
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500


joint rounds per minute
sensed rpm
rpm
time [milliseconds]
600
500
400
300
200
100
0
-100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500


joint current
current setpoint
sensed current
current [ampere]
time [milliseconds]
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500


joint torque
sensed torque
torque [Nm]
time [milliseconds]
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500


ramp generator velocity setpoint
ramp generator velocity setpoint
velocity setpoint
time [milliseconds]
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500


torque mode
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
position mode
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
velocity mode
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500


over temperature
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
over voltage
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
under voltage
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
over current
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500


initialized
position reached
hall sensor error
motor halted
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500


i2t exeeded
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
timeout
1
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500