Id	Apreciacao id	Vista ponto	Localizacao ponto	Parecer extra-norma	Possíveis soluções
120	18	/documents/120/DSC_2590	Frontal		Instalar Proteção fixa de acordo
125	18	/documents/125/DSC_2591	Frontal		Instalar Proteção fixa de acordo
126	18	/documents/126/DSC_2592	Frontal		
127	18	/documents/127/DSC_2593	Lateral esquerda		
128	18	/documents/128/DSC_2594	Lateral esquerda		Deve ser aplicada proteção móv
130	18	/documents/130/DSC_2595	Lateral direita		Instalar proteção fixa de acordo
131	18	/documents/131/DSC_2596	Posterior		Instalar Proteção fixa de acordo
132	18	/documents/132/DSC_2598	Posterior		Instalar proteção fixa de acordo