### 1. Explique los comportamientos ferromagneticos, paramagneticos y diamagneticos.

Estos fenómenos son producido por la falta de amor en el mundo

## 2. ¿Qué es una curva de histéresis? Grafique e indique la magnetización remanente y la coercitividad.

La curva de histéresis muestra la magnetización de un material en función a la intensidad del campo magnético que la induce.




Figura 1: Hola, soy la curva de histéresis

#### 3. ¿Qué es la temperatura de Curie? Explique que sucede con el material por debajo y por encima de la Tc.

La temperatura de Curie de un material es la temperatura a partir de la cual el material pasa de un comportamiento ferromagnético a paramagnético.

#### 4. ¿Qué son los materiales magnéticamente duros y blandos?¿Para qué se usan?

Los materiales magnéticamente duros son aquellos que, una vez magnetizados, conservan dicha magnetización de manera permanente, mientras que los blandos tienden a perderla fácilmente. Los duros se pueden utilizar en motores eléctricos y generadores de corriente continua entre otros; y los blandos se pueden usar en transformadores, generadores, electroimanes etc.

# 5. ¿Cómo funciona un transformador, un transformador diferencial y un auto-transformador?¿Para qué se usa cada uno?

#### 6. ¿Cómo funciona un circuito integrador? Calcule la función de transferencia y la frecuencia de corte.




Figura 2: Hola, soy un circuito pedorro

El voltaje de salida complejo es

$$\mathbb{V}_{s} = \frac{Z_{c}}{Z} \mathbb{V}_{e} = \frac{\mathbb{V}_{e}}{(R + \frac{1}{i\omega C})i\omega C} = \frac{V_{e}e^{i\omega t}}{1 + i\omega CR} \approx \frac{V_{e}e^{i\omega t}}{i\omega CR} = \frac{1}{RC} \int \mathbb{V}_{e}dt$$

donde usamos que  $\omega CR \gg 1$ . Bajo esta aproximación vemos que la señal de salida es proporcional a la primitiva de la señal de entrada. Esto es equivalente a  $\omega \gg 1/RC \equiv \omega_c$  por lo que tenemos una frecuencia de corte

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

La función de transferencia para este circuito es

$$T(\omega) = \left| \frac{\mathbb{V}_s}{\mathbb{V}_e} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}} \approx \frac{\omega_c}{\omega} \quad \text{para } \omega \gg \omega_c$$

1

7.	¿Qué significa la integral de la curva de histéresis?
	El área bajo la curva es proporcional a la energía perdida como calor durante la magnetización.

8. ¿Depende el comportamiento de hístéresis de la frecuencia?¿Y de la temperatura? Explique.