

社團法人中華產業機械設備協會
設備組 會議紀錄表

重點紀錄：
賴副組長：
一、宣導「114 年度第 5 次代行檢查機構技術委員會會議紀錄」相關設備組決議事項。
二、於定期檢查時應主動查核【事業單位聯絡人資訊】，如有更換，請同仁主動告知本會資訊人員並修正。(中區職安中心連繫單)
三、事業單位「設置地址」因新系統問題，導致去年部份定檢判定後地址被帶錯(名冊內設置地址與通訊地址欄位顛倒)，提醒各位代行檢查員於定檢時，務必確認其設置地址，若有錯誤請於判定找資管更正。(檔管事務員提醒)
四、同仁應多採用檢查資訊系統的「多元繳費通知」；另外業者可採用「Line Pay」付款，僅需要 2 天時間即入帳。
五、避免同仁於入槽攀爬過程發生意外，在此宣導同仁於入槽實施內部檢查應確認幾項重點：設備槽內設置施工架平台安全性、氣體偵測儀配帶、自攜充分光源照明、主動要求陪同人員入槽協助、保持持續通風換氣、攀爬過程保持高度警戒注意周邊環境變化、注意自我體力能力與消耗、非必要在槽內待太久等。注意!! 【任何的攀爬檢查過程應高度自我確認安全性後再行動，安全的檢查才是重點。】
六、有關無法測厚者於「檢查結果紀要」中註記，但該欄位上代行檢查員還是需要查核『相關受壓件與強度計算書及構造詳圖所標示之尺寸厚度必須相符』，以「勾」表示(事前檢查的冷箱內設備單體，測厚疑義。)
七、有關鍋爐設置壓力計之最高刻度，應為最高使用壓力的 1.5 倍至 3 倍之範圍；由於上述要求類似案例已宣導數次，從現在開始將列入考核扣分標準內。(中心代檢業務連繫單)
八、與製造業者或事業單位溝通解決檢查事情，盡可能態度和藹、相互教學討論，讓業者感受代行檢查員的專業及服務能力。
九、請問壓力容器「廠內遷移」或鍋爐「變更+重新+竣工」，核發竣工檢查結果報告表後，貴會會另創一本新的定期檢查卷宗嗎？或則將竣工報告表歸在舊的定期檢查卷宗內？由於掃描事務員會將事前案件全部掃描因素，決議：事前遇「廠內、外遷移」案及「變更+重新+竣工」案，將調出定期檢查案資料且合併於事前案下方結案。
十、有關國外進口設備最終報告(MDR)最高使用壓力(MAWP)高於設備設計壓力值(DP)，使用單位出具自願證明降壓以設計壓力值來申請最高使用壓力，是可以的，但上述自願證明不能僅在申請書修正而已，需要有正式的證明文件。
曾課長俊雄: 宣導設備組「114 年度各代檢員定期檢查座數統計」情形(如附件 1)。
莊專員忠儒: 宣導「熔接構造檢查檢視表」進版內容及說明如下(如附件 2):
一、當固定管板邊界條件不一致時(ASME, 需 AI 簽屬)一如以嚴苛條件進行管板強度計算提供 AI 參考時，應於構造詳圖 NOTE 說明選用管板厚度緣由。
二、強度計算書(節煤器): 計算節煤器用鋼管及集管器時，計算公式中 P: 最高使用壓力【係指未妨礙給水壓力(即 PUMP 給水壓力或圓形節煤器安全閥設定壓力)-暫定】(CNS 2139 6.8.2、6.8.12、6.8.13)
三、焊道檢查: 空冷器方形箱體內之加勁板(補強板)焊接方式需與構造詳圖相符，檢查員應排定停檢點實施現場檢查或其他檢查方式代替確認焊接品質(VT or PT or MT or UT)。
卓專員育德:
一、配合事務人員函報中區職安中心作業要求: 鍋爐: 變更燃燒機或竣工檢查，事業單位使用燃料種類，若為串接瓦斯鋼瓶(LPG)，請在會談紀錄備註『串接鋼瓶』。
二、宣導彈簧式安全閥應裝設銘牌，記載安全閥製造者名稱或商標，標稱閥徑、設定壓力及

檔 號：114/011/000/010
保存年限：10年




簽 於 機 械

日期：114年10月20日

主旨：檢陳本會代行檢查組114年10月份月檢討會會議紀錄乙份，
敬請 鑒核。

說明：旨揭會議已於114年10月14日辦理完成。

擬辦：擬於核示後依會議紀錄內容，請相關人員配合辦理。

第一層決行 承辦單位	決行
	
	
	



* 1 1 4 2 4 7 0 6 3 0 *

1/1
附件