
Plant $P(s) = i_s/y$: converter current per unit of PI output (pu/pu), continuous time
|P| [dB]
60
40
20
0
−20
−40
$f_s/6$
$f_s/2$
$L_g = 0.5$ mH (bench)
$L_g = 1$ mH
$L_g = 0.2$ mH
stiff grid at the terminals ($L_g \to 0$)
∠P [deg]
50
0
−50
10^0
10^1
10^2
10^3
f [Hz]