

Mean magnetizing current of each transformer (one PWM period); peak of the AC part 52 A
0
−10
−20
−30
A
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
time [s]