
$i_{ph} = 0$
$\hat{v}_{dc}$
$v_{battery}$
PMSM
$\hat{e}$
$\hat{v}_{dc} = \sqrt{3}\,\hat{e} \Leftrightarrow i_{ph} = 0$