
$\frac{P_{Fe}}{m}\Big/\frac{W}{kg}$
14
12
10
8
6
4
2
M800-65A
M400-65A
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
$B/Wb/m^2$