
i
N – turns
2g
h_m
$\mu_0\mu_r^m$
B_m
μ_0
$\mu \to \infty$
$2t_m$


i > 0
i = 0
i < 0
B_r
B_m
$H_m\mu_r^m\mu_0$
$\mu_0\mu_r^m$
H_r
H_m