


Motor fluxes in the DQ reference frame
ψ/Wb
0
0.1
0.2
0.3
0.4
ψ_d
ψ_q
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
t/ms


Motor power losses
P/kW
0
1
2
3
4
P_{iron}
$P_{windings}$
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
t/ms