

$2L_p$
$x_p(t)$
$f_p^e(t)$
V_1
leakage
V_2
b_p
m_p
leakage
$p_1\ A_p^1$
$p_2\ A_p^2$
leakage
$q_1(t)$
$q_2(t)$
x_v^0
x_v^0
$f_v^e(t)$
$f_v^m(t)$
m_v
$x_v^{\max}$
$p_{\text{tank}} \approx 0$
p_s