$u_{dc}(t)$

Q_1

Q_2

Q_3

Q_4

$i_{ac}^{C}(t)$

C_{Fi}

$u_{out}(t)$

$i_{out}(t)$

D_1

D_2

D_3

D_4

$u_g^r(t)$

$u_g^s(t)$

$u_g^t(t)$

$i_g^r(t)$

$i_g^s(t)$

$i_g^t(t)$

D_5

D_6

$$H(z) = k_s \frac{1-(1+2\pi f t_s) z^{-1}}{1-(1-2\pi f t_s) z^{-1}}$$