
i_q
Maximum Torque per Ampere Trajectory
Current Limit Circle
$M = \left(-\frac{\Psi^M}{L_d} \quad 0 \right)$
Voltage Limit Ellipses
i_d
Maximum Torque per Voltage Trajectory
Region IV
$(i_d = 0)$ - Control
Region I
Region III
Region II