

Phase U motor current in A: 370 A - 15 Hz - cos(phi) = 0.8.
500
0
-500
i/A
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
t/s
i_u
FF1200R17 IGBT Q1 Power Loss and Junction-HeatSink Temperature
1500
1000
500
0
p/W
100
80
60
40
20
0
T/C
p_Q1
ΔT_Q1^jh
FF1200R17 Diode D1 Power Loss and Junction-HeatSink Temperature
600
400
200
0
60
40
20
ΔT_D1^jh