
$i_{ac}^{ph}(t)$
$u_2^{dc}(t)$
$u_{ac}^{m}(t)$
Single Phase
Inverter
$i_2^{dc}(t)$
$i_{C_2}^{dc}(t)$
$u_2^{dc}(t)$
C_2^{dc}
$i_s^{ac}(t)$
$i_{ac}^{ph}(t)$
$i_{CFu}^{ac}(t)$
$u_{ac}^{m}(t)$
L_{Fu}^{ac}
C_{Fu}^{ac}