Torque
J6
Zasilanie Swing
J1
M3 obroty
C2
2200n
C1
4700u
C6
2200n
C5
4700u
R8
300
R11
300
Buff HP
J2
J8
+OUT_V
J9
-OUT_V
J2
+IN_V
J3
-IN_V
RP! I\O
J1

Torque
J6
Zasilanie Swing
J1
M3 obroty
C2
2200n
C1
4700u
C6
2200n
C5
4700u
R8
300
R11
300
Buff HP
J2
J8
+OUT_V
J9
-OUT_V
J2
+IN_V
J3
-IN_V
RP! I\O
J1