Podstawy techniki mikroprocesorowej lab.

Prowadzący: Mgr inż. Antoni Sterna (E00-74ap, środa 13:15)

Sprawozdanie 2 - 2018.03.21

Jakub Dorda 235013 Marcin Kotas 235098

> 18 kwietnia 2018 LATEX

1 Wprowadzenie/cel ćwiczeń

Celem ćwiczeń było wykonanie dwóch programów mających na celu przećwiczenie obsługi zegara oraz przerwań prze niego wywoływanych. Pierwszy program polegał na przepisaniu kodu z poprzednich zajęć zastępując opóźnienie programowe - wielokrotne wywołanie nop przez czas zliczany na rejestrze zegara. Drugi program miał na celu przećwiczenie obsługi przerwań oraz zmiennych.

2 Kod programu pierwszego

```
TIME EQU 10
2
  CYKLE EQU (TIME * 1000)
3
  LOAD EQU (65536 - CYKLE)
4
5 ORG 0
6
  call timer init
   mov a, #254
7
8
   mov r4, #7
9
   blinkL:
10
       mov r3, #50
11
       call delay
12
       mov p1, a
13
       rl a
14
       djnz r4, blinkL
15
16
   mov r4, #7
17
   blinkR:
18
       mov r3, #50
19
       call delay
20
       mov p1, a
21
       rr a
22
       djnz r4, blinkR
23
  mov r4, #7
24
25
   jmp blinkL
  :-----
26
27
   ; DELAY: r3 * 10ms
28
   ;-----
29
  timer init:
30
       clr tr0
31
       anl tmod, #11110000B
32
       orl tmod, #0000001B
33
       ret
34
   delay:
35
       clr tf0
36
       mov tl0, #LOW(LOAD)
37
       mov th0, #HIGH(LOAD)
38
       setb tr0
39
       jnb tf0, $
40
       clr tr0
41
       djnz r3, delay
42
       ret
43
  end
```

Stała LOAD oraz pomocnicze TIME i CYKLE, służą do wyliczenia zakresu ustawianego potem na rejestrach tl0, th0, niezbędne do poprawnej konfiguracji zegara.

Podstawowa część programu nie została zmieniona, polega na przesuwaniu bitów w akumulatorze w efekcie otrzymujemy efekt poruszającej się diody w prawo oraz lewo z odbiciem.

Subrutyna "timer_init" konfiguruje tryb działania zegara. Flaga tr0 przedstawia stan zegara. Ustawiony bit sygnalizuje działanie zegara.

Subrutyna "delay" wywołuje się sama do momentu przekroczenia zakresu rejestru liczącego impulsy zegara. Flaga tf0 to flaga przepełnienia. Jest automatycznie ustawiana w momencie, gdy zegar przekroczy zakres 16 bitów (dla trybu 16-bitowego).

3 Kod programu drugiego

```
TIME EQU 50
  CYKLE EQU (TIME * 1000)
3 LOAD EQU (65536 - CYKLE)
4
5
  LICZNIK EQU 030H
6
7
  SECONDS EQU 031H
8 MINUTES EQU 032H
  HOURS EQU 033H
9
10
11
12
   ORG 0
13
       mov SECONDS, #0
14
       mov MINUTES, #0
15
       mov HOURS, #0
16
        call timer
17
        sjmp $
18
19
   ORG OBH
       mov tl0, #LOW(LOAD)
20
       mov th0, #HIGH(LOAD)
21
22
23
        djnz LICZNIK, skip
24
       mov LICZNIK, #20
25
26
       inc SECONDS
27
        cmp SECONDS, #60
28
        je minute
29
        jmp skip
30
  minute:
31
       mov SECONDS, #0
32
        inc MINUTES
33
        cmp MINUTES, #60
34
        je hour
35
        jmp skip
36
  hour:
37
       mov MINUTES, #0
38
       inc HOURS
39
        cmp HOURS, #24
40
        je day
41
        jmp skip
42
   day:
43
       mov HOURS, #0
44
   skip:
45
       reti
```

Drugi program wykorzystuje przerwania określone w 0BH do zwiększania zmiennej LICZNIK, po zmniejszeniu wartości z 20 do 0 odmierza czas 1 sekundy. Po odliczeniu 1s przez LICZNIK zwiększamy SECONDS sprawdzając jednocześnie czy nie przekroczono wartości 60, jeśli tak się stało skaczemy do etykiety "minute" i zwiększamy zmienną MINUTES o 1 jednocześnie resetując SECONDS na 0. W przypadku przekroczenia przez MINUTES wartości 60, skaczemy do "hour" i zwiększamy HOURS o 1 jednocześnie resetując MINUTES do 0. Sprawdzamy czy zmienna nie przekroczyła wartości 24, jeśli tak to ustawiamy jej wartość na 0.

```
46
47
     DELAY: LICZNIK * 50 ms (default = 20)
48
49
   timer:
50
       clr tr0
51
52
       mov LICZNIK, #20
53
54
       clr tf0
55
       anl tmod, #11110000B
       orl tmod, \#00000001B
56
57
       mov tl0, #LOW(LOAD)
58
       mov th0, #HIGH(LOAD)
59
        setb ea
60
        setb et0
61
        setb tr0
62
       ret
63
   end
```

Subrutyna "timer" zawiera konfigurację zegara, oraz obsługi przerwania. ustawienie bitu na rejestrze ea włącza obsługę przerwań, et0 włącza wywoływanie przerwania przy przepełnienie rejestru zegara.

4 Wnioski/podsumowanie

Wszystkie programy uruchomiły się poprawnie. Nie udało się w czasie laboratorium skończyć programu mającego na celu konwersję czasu pobieranego z zegara na format HH:MM:SS, został on dokończony poza czasem trwania zajęć.