

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Αναφορά

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών"

Ανάπτυξη κώδικα για το μικροελεγκτή ATmega328PB και προσομοίωση της εκτέλεσης του στο αναπτυξιακό περιβάλλον MPLAB X

Ομάδα 1

Ξανθόπουλος Παναγιώτης (03119084)

Παπαναστάσης Αθανάσιος (03113197

Ζήτημα 4.1

Στην άσκηση αυτή, έχουμε τον μετρητή και την ADC μετατροπή. Ο μετρητής υλοποιείται μέσω του χρονιστή 1, όπως στην 3^η σειρά ασκήσεων. Όταν περάσει το 1 δευτερόλεπτο, καλείται η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής της υπερχείλισης του χρονιστή. Εκεί, ο μετρητής αυξάνεται κάθε φορά (αφού ελεγχθεί αν έφτασε στην μέγιστη τιμή) και η τιμή του φαίνεται στα LED της θύρας Β. Τέλος, ανανεώνουμε την τιμή του χρονιστή και επιστρέφουμε.

Η ADC μετατροπή λειτουργεί ως εξής: Αρχικοποιούμε τους καταχωρητές λειτουργίας του ADC ώστε να τρέχει σε free running mode. Αυτό σημαίνει ότι αφότου ξεκινήσουμε την πρώτη μετατροπή (θέτοντας σε 1 το Bit ADSC του ADCSRA), οι επόμενες θα ξεκινήσουν αυτόματα και αμέσως.

Όταν ολοκληρωθεί μια μετατροπή, καλείται η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής του ADC. Εκεί, πολλαπλασιάζουμε με 5 (Vref) την τιμή του ADC (ADC_H : ADC_L) ώστε να έχουμε την πραγματική τιμή επί 1024. Τα bit 2-4 του ADC_H τώρα περιέχουν το ακέραιο μέρος της πραγματικής τιμής, οπότε τα αποθηκεύουμε. Πολλαπλασιάζουμε επί 10 οπότε στα bit 2-5 έχουμε το πρώτο δεκαδικό ψηφίο και το αποθηκεύουμε. Επαναλαμβάνουμε και αποθηκεύουμε και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στο τέλος, μετατρέπουμε τα ψηφία σε ASCII τιμές και τις τυπώνουμε στην LCD. Έχουμε και μια καθυστέρηση 100ms ώστε να φαίνεται για λίγο το αποτέλεσμα στην οθόνη πριν κληθεί ξανά η lcd_init και σβηστεί.

Οι ρουτίνες για την lcd είναι δοσμένες από την εκφώνηση. Οι ρουτίνες καθυστέρησης είναι από προηγούμενες ασκήσεις.

```
.include "m328PBdef.inc"
.def temp = r16
.def cnt = r17
.def integer = r18
.def dec1 = r19
.def dec2 = r20
.def ADC_L = r21
.def ADC_H = r22
.org 0x00
 jmp reset
.org 0x1A
 jmp timer1
.org 0x2A
 jmp adc_ready
reset:
  ldi temp, high(RAMEND)
  out SPH, temp
  Idi temp, low(RAMEND)
  out SPL, temp
  ldi temp, 0xFF
  out DDRB, temp
  out DDRD, temp
  ldi temp, 0x00
```

```
out DDRC, temp
     ; REFSn[1:0]=01 => select Vref=5V, MUXn[4:0]=0010 => select ADC2(pin PC2),
     ; ADLAR=0 => right adjust the ADC result
     Idi temp, (1 << REFS0) | (1 << MUX1)
     sts ADMUX, temp
     ; ADEN=1 => ADC Enable, ADCS=0 => No Conversion yet
     ; ADIE=1 => enable adc interrupt, ADPS[2:0]=111 => fADC=16MHz/128=125KHz
     | \ di \ temp, (1 << ADEN) \ | \ (1 << ADIE) \ | \ (1 << ADPS2) \ | \ (1 << ADPS1) \ | \ (1 << ADPS0) \ | \ (1 << ADATE) \ | \ (1 << ADPS0) \ | \ (1 << ADATE) \ | \ (1 << ADPS0) \ | \ (1 << ADATE) \ | \ (1 << ADPS0) \ | \ (1 << ADATE) \ | \ (1 << ADPS0) \ | \ (1 << ADATE) \ | \ (1 << ADPS0) \ | \ (1 << ADPS0) \ | \ (1 << ADATE) \ | \ (1 << ADPS0) \ | 
     sts ADCSRA, temp
     ldi temp, 0x00
     sts ADCSRB, temp
     ldi temp, 0xFF
     ldi cnt, (1 << ADC2D) ;cnt is used as dummy var
     eor temp, cnt
     sts DIDRO, temp ; disable all other ADC inputs
     ldi temp,(1<<TOIE1)
                                                                                ;enable timer1 overflow interrupt
     sts TIMSK1, temp
     ldi r26 ,(1<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10) ; CK/1024
     sts TCCR1B, r26
     ldi cnt, 0x00
                                                       ;initalize counter at 0
     out PORTB, cnt
                                                                                ;enable all interrupts
     sei
     lds temp, ADCSRA
                                                                                ;start first conversion
     ori temp, (1<<ADSC)
     sts ADCSRA, temp
     ldi temp, HIGH(49910) ;reset TCNT1
     sts TCNT1H, temp
     ldi temp, LOW(49910)
     sts TCNT1L, temp
main:
     rjmp main
write_2_nibbles:
     push r24
                                                       ;r24 contains data to be sent
     in r25, PIND
     andi r25, 0x0f
     andi r24, 0xf0
     add r24, r25
     out PORTD, r24
     sbi PORTD, 3
     nop
     nop
     cbi PORTD, 3
     pop r24
     swap r24
     andi r24, 0xf0
     add r24, r25
```

```
out PORTD, r24
  sbi PORTD, 3
  nop
  nop
  cbi PORTD, 3
  ret
lcd_data:
  sbi PORTD, 2
  rcall write_2_nibbles
  ldi r24, 100
  ldi r25, 0
  rcall wait_usec
  ret
lcd command:
  cbi PORTD, 2
  rcall write_2_nibbles
  ldi r24, 100
  ldi r25, 0
  rcall wait_usec
  ret
lcd init:
  ldi r24, low(16*40)
  ldi r25, high(16*40)
  rcall wait_x_msec
  ldi r24, 0x30
  out PORTD, r24
  sbi PORTD, 3
  nop
  nop
  cbi PORTD, 3
  ldi r24, 100
  ldi r25, 0
  rcall wait_usec
  ldi r24, 0x30
  out PORTD, r24
  sbi PORTD, 3
  nop
  nop
  cbi PORTD, 3
  ldi r24, 100
  ldi r25, 0
  rcall wait_usec
  ldi r24, 0x20
  out PORTD, r24
  sbi PORTD, 3
  nop
  nop
  cbi PORTD, 3
  ldi r24, 100
  ldi r25, 0
  rcall wait_usec
  ldi r24, 0x28
```

```
rcall lcd_command
  ldi r24, 0x0c
 rcall lcd_command
 ldi r24, 0x01
  rcall lcd_command
 ldi r24, low(5000)
 ldi r25, high(5000)
 rcall wait_usec
 ldi r24, 0x06
 rcall lcd_command
  ret
timer1:
 cpi cnt, 0x3F
 brne incr
 ldi cnt, 0x00
  rjmp outb
incr:
 inc cnt
outb:
 out PORTB, cnt
 ldi temp, HIGH(49910) ;reset TCNT1
 sts TCNT1H, temp
 ldi temp, LOW(49910)
 sts TCNT1L, temp
 reti
adc_ready:
 lds ADC_L, ADCL
  lds ADC_H, ADCH
 rcall mul5
 mov integer, ADC_H
 Isr integer
 Isr integer
                            ;integer contains now the integer part
 andi ADC_H, 0x03
                            ;delete integer part
 rcall mul5
 Isl ADC_L
 rol ADC_H
 mov dec1, ADC_H
 Isr dec1
 lsr dec1
                            ;dec1 contains now the first decimal point
 andi ADC_H, 0x03
                            ;delete first decimal part
 rcall mul5
 Isl ADC_L
 rol ADC_H
 mov dec2, ADC_H
 Isr dec2
 Isr dec2
                            ;dec2 contains now the second decimal point
 ori integer, 0x30; to ascii
  ori dec1, 0x30
```

```
ori dec2, 0x30
 rcall lcd_init
 ldi r24, low(16*2)
 ldi r25, high(16*2)
 rcall wait_x_msec
 mov r24, integer
 call lcd_data
 ldi r24, '.'
 call lcd_data
 mov r24, dec1
 call lcd_data
 mov r24, dec2
 call lcd_data
 ldi r24, low(16*100)
 ldi r25, high(16*100)
 rcall wait_x_msec
 reti
mul5:
 mov r14, ADC_L
 mov r15, ADC_H
 Isl ADC_L
 rol ADC_H
 Isl ADC_L
 rol ADC_H
 add ADC_L, r14
 adc ADC_H, r15
 ret
wait_x_msec:
 rcall delay_986u
 sbiw r24, 1
 breq end
 rjmp help1
help1:
 rjmp help2
                           ;2 cc
help2:
 rjmp help3
                           ;2 cc
help3:
 rjmp wait_x_msec
                           ;2 cc
```

```
end:
 ret
delay_986u:
  ldi r26, 98
loop_986u:
 rcall wait_4u
 dec r26
  brne loop_986u
  nop
  nop
  ret
wait_4u:
 ret
wait_usec:
 sbiw r24 ,1
  nop
  nop
 nop
 nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  brne wait_usec
  ret
```

Η άσκηση σε C λειτουργεί με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Αρχικά, δεν έχουμε μετρητή. Επίσης, περιμένουμε με polling να τελειώσει η μετατροπή ADC ελέγχοντας συνεχώς αν έγινε Ο το bit ADSC του καταχωρητή ADCSRA. Επίσης, κάθε φορά ξεκινάμε χειροκίνητα την μετατροπή, αφού διαβάσουμε και επεξεργαστούμε δηλαδή τα δεδομένα της προηγούμενης. Επίσης, χρησιμοποιούμε floating point operations για να βρούμε τα ψηφία. Τα υπόλοιπα κομμάτια είναι αντίστοιχα με την assembly.

```
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

void write_2_nibbles(uint8_t c) {
    uint8_t temp = c;
    uint8_t prev = PIND;
    prev &= 0x0F;
    c &= 0xF0;
    c |= prev;
    PORTD = c;
    PORTD |= 0x08;
```

```
PORTD &= 0xF7;
  c = temp;
  c &= 0x0F;
  c = c << 4;
  c |= prev;
  PORTD = c;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  return;
}
void lcd_data(uint8_t c) {
  PORTD |= 0x04;
  write_2_nibbles(c);
  _delay_us(100);
  return;
}
void lcd_command(uint8_t c) {
  PORTD &= 0xFB;
  write_2_nibbles(c);
  _delay_us(100);
  return;
}
void lcd init(void) {
  _delay_ms(40);
  PORTD = 0x30;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  _delay_us(100);
  PORTD = 0x30;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  _delay_us(100);
  PORTD = 0x20;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  _delay_us(100);
  lcd_command(0x28);
  lcd_command(0x0C);
  lcd_command(0x01);
  _delay_us(5000);
  lcd_command(0x06);
  return;
}
static volatile float ADC_val;
static volatile uint8_t integer;
static volatile uint8_t dec1;
static volatile uint8_t dec2;
```

```
int main(void) {
  DDRD = 0xFF;
  DDRC = 0x00;
  ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << MUX1);
  ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
  ADCSRB = 0x00;
  DIDR0 = ^(1 << ADC2D);
  while (1) {
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
    while ((ADCSRA & (1 << ADSC)) == (1 << ADSC)) {
       _delay_us(10);
    ADC val = ADC;
    ADC_val = (ADC_val * 5) / 1024;
    integer = (uint8 t)ADC val;
    float decimal = ADC_val - integer;
    dec1 = (uint8_t)(decimal * 10);
    dec2 = (uint8_t)(((decimal * 10) - dec1) * 10);
    integer |= 0x30;
    dec1 = 0x30;
    dec2 |= 0x30;
    lcd init();
    _delay_ms(2);
    lcd_data(integer);
    lcd_data('.');
    lcd data(dec1);
    lcd_data(dec2);
    _delay_ms(100); //result must be visible for some time before lcd inits again
  }
}
```

Ζήτημα 4.2

Στην άσκηση αυτή καλούμαστε να προσομοιώσουμε ένα σύστημα ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα. Ανάλογα τη συγκέντρωση του αερίου, ανάβουν τα LED PBO-PB5. Ορίζουμε τα εξής επίπεδα (η συγκέντρωση μετριέται σε ppm):

- [0, 70): Ανάβει το 1° LED μόνο
- [70, 140): Ανάβουν τα 2 πρώτα LED
- [140, 210): Ανάβουν τα 3 πρώτα LED
- [210, 280): Ανάβουν τα 4 πρώτα LED
- [280, 350): Ανάβουν τα 5 πρώτα LED
- [350, ...): Ανάβουν και τα 6 LED

Έχουμε τους εξής τύπους:

- $C_x = \frac{1}{M}(V_{gas} V_{gas0})$, όπου C_x η συγκέντρωση του αερίου σε ppm, Μ μια ειδική παράμετρος, V_{gas} η τάση που δίνει ο αισθητήρας (προσομοιώνεται από ένα ποτενσιόμετρο, από 0 μέχρι 5V, όπως στην άσκηση 1) και $V_{gas0} = 0.1V$.
- $M = Sensitivity\ Code(^{nA}/ppm) \cdot TIAGain(^{kV}/_A) \cdot 10^{-6}$

Μας δίνεται ότι το Sensitivity Code είναι 129nA/ppm ότι το TIA Gain είναι 100kV/A.

Επίσης, για το V_{gas} , εφόσον θα προέρχεται από μετατροπή ADC 10 bits, γνωρίζουμε ότι $V_{gas}=rac{5\cdot ADC}{1024}$.

Οπότε, υπολογίζουμε εκ των προτέρων τις τιμές ADC για τα παραπάνω επίπεδα καπνού. Προκύπτουν οι εξής τιμές:

Επίπεδο 1: ADC < 205

Επίπεδο 2: 205 <= ADC < 391

Επίπεδο 3: 391 <= ADC < 576

• Επίπεδο 4: 576 <= ADC < 761

Επίπεδο 5: 761 <= ADC < 947

Επίπεδο 6: ADC >= 947

Ο κώδικας λειτουργεί ως εξής: Αρχικά θέτουμε μεταξύ άλλων τον ADC να τρέχει σε free running mode. Επίσης, όταν το αποτέλεσμα της μετατροπής είναι διαθέσιμο, καλείται η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής του ADC. Τέλος, ξεκινάμε την πρώτη μετατροπή και τυπώνουμε "CLEAR" στην lcd.

Όταν είναι έτοιμη η μετατροπή, με μια σειρά συγκρίσεων βρίσκουμε σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε και κάνουμε Jump σε αυτό. Για παράδειγμα, το επίπεδο 1 (που αντιστοιχεί σε μήνυμα clear), ανάβει μόνο το πρώτο LED. Στη συνέχεια, ελέγχει τον καταχωρητή prev_state.

Ο καταχωρητής αυτός αναλαμβάνει να αποθηκεύει την προηγούμενη κατάσταση που βρισκόμασταν (2 καταστάσεις, clear ή gas detected), ώστε αν η κατάσταση δεν αλλάξει, να μην ξανατυπωθεί το ίδιο μήνυμα. Αν ο prev_state είναι 0, τότε η προηγούμενη κατάσταση ήταν η clear και αν ο prev_state είναι 1, η προηγούμενη κατάσταση ήταν η gas detected. Ο καταχωρητής αυτός αρχικοποιείται στο 0, δηλαδή στην κατάσταση clear (το πρώτο print_clear πριν την main υπάρχει γιατί με την αρχικοποίηση του prev_state σε 0, αν δεν αλλάξει η κατάσταση, δεν θα τυπωθεί τίποτα στην οθόνη).

Στη συνέχεια, καλείται η συνάρτηση print_clear η οποία αρχικοποιεί την οθόνη και τυπώνει το μήνυμα "CLEAR". Τέλος, τίθεται ο prev_state κατάλληλα, καλείται μια καθυστέρηση 100ms και επιστρέφουμε.

Τα υπόλοιπα επίπεδα λειτουργούν ομοίως (ανάβουν τα κατάλληλα LED, καλούν την print_gas_detected που τυπώνει "GAS DETECTED", θέτουν τον prev_state, καθυστερούν 100ms και επιστρέφουν).

Όμως, εφόσον θέλουμε να αναβοσβήνουν τα LED σε περίπτωση ανίχνευσης αερίου, στα επίπεδα 2-6, κάνουμε το εξής: Κρατάμε έναν μετρητή με αρχική τιμή το 0. Κάθε φορά που μπαίνουμε σε ένα εκ των επιπέδων 2-6, καλούμε την συνάρτηση blink. Αυτή, αν ο μετρητής είναι <4, ανάβει στην PORTB τα κατάλληλα LED. Αν ο μετρητής είναι >=4, σβήνει όλα τα LED. Όταν ο μετρητής φτάσει στο 7, ξαναγίνεται 0. Έτσι, ανά 4*100ms = 400ms, αναβοσβήνουν τα LED.

```
.include "m328PBdef.inc"
.def temp = r16
.def prev_state = r17
                            ;prev_state is 0x00 if clear, prev_state is 0x01 if gas detected
                            ;useful for skipping lcd_init and output
.def cnt = r18
.def ADC L = r21
.def ADC_H = r22
.org 0x00
 jmp reset
.org 0x2A
 jmp adc_ready
reset:
  ldi temp, high(RAMEND)
  out SPH, temp
  ldi temp, low(RAMEND)
  out SPL,temp
  ldi temp, 0xFF
  out DDRB, temp
  out DDRD, temp
  ldi temp, 0x00
  out DDRC, temp ;Set PORTC as input
 ; REFSn[1:0]=01 => select Vref=5V, MUXn[4:0]=0011 => select ADC3(pin PC3),
  ; ADLAR=0 => right adjust the ADC result
  ldi temp, (1 << REFS0) | (1 << MUX1) | (1 << MUX0)
  sts ADMUX, temp
 ; ADEN=1 => ADC Enable, ADCS=0 => No Conversion yet
  ; ADIE=1 => enable adc interrupt, ADPS[2:0]=111 => fADC=16MHz/128=125KHz
  ; ADATE = 1, for free running
  Idi temp, (1 << ADEN) | (1 << ADIE) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0) | (1 << ADATE)
  sts ADCSRA, temp
  ldi temp, 0x00
  sts ADCSRB, temp
  ldi temp, 0xFF
  ldi r18, (1 << ADC3D) ;r18 is used as dummy var
  eor temp, r18
  sts DIDRO, temp ; disable all other ADC inputs
                              ;enable all interrupts
  sei
  lds temp, ADCSRA
                              ;start first conversion
  ori temp, (1<<ADSC)
```

```
sts ADCSRA, temp
  ldi prev_state, 0x00
                              ;original state is clear
  rcall print_clear
main:
  rjmp main
adc ready:
  lds ADC_L, ADCL
  lds ADC_H, ADCH
  cpi ADC_H, 0x00
  breq lo1
  rjmp next1
                            ;ADC_H = 0x00
lo1:
  cpi ADC_L, 0xCD
  brlo level1
                            ;ADC H = 0x00 and ADC L < 0xCD
  rjmp level2
                            ;ADC H = 0x00 and ADC L \ge 0xCD
next1:
 cpi ADC_H, 0x01
  breq lo2
  rjmp next2
lo2:
                            ;ADC_H = 0x01
  cpi ADC_L, 0x87
  brlo level2
                            ;ADC_H = 0x01 and ADC_L < 0x87
 rjmp level3
                            ;ADC_H = 0x01 and ADC_L >= 0x87
next2:
 cpi ADC_H, 0x02
  breq lo3
  rjmp next3
lo3:
                            ;ADC_H = 0x02
 cpi ADC_L, 0x40
  brlo level3
                            ;ADC_H = 0x02 and ADC_L < 0x40
  cpi ADC_L, 0xF9
  brlo level4
                            ;ADC_H = 0x02 and ADC_L < 0xF9 (also ADC_L >= 0x40
 rjmp level5
                            ;ADC_H = 0x02 and ADC_L >= 0xF9
next3:
                            ;ADC_H must be 0x03
  cpi ADC_L, 0xB3
  brlo level5
                            ;ADC_H = 0x03 and ADC_L < 0xB3
  rjmp level6
                            ;ADC H = 0x03 and ADC L \ge 0xB3
level1:
  ldi temp, 0x01
 out PORTB, temp
 sbrc prev_state, 0
                            ;if previous state was clear, dont output
  rcall print_clear
  cbr prev_state, 1 ;set previous state
  rcall delay
level2:
  ldi temp, 0x03
  rcall blink
  sbrs prev_state, 0
                            ;if previous state was gas detected, dont output
  rcall print_gas_detected
  sbr prev_state, 1
  rcall delay
```

```
level3:
  ldi temp, 0x07
  rcall blink
  sbrs prev_state, 0
  rcall\ print\_gas\_detected
  sbr prev_state, 1
  rcall delay
level4:
  ldi temp, 0x0F
  rcall blink
  sbrs prev_state, 0
  rcall print_gas_detected
  sbr prev_state, 1
  rcall delay
level5:
  ldi temp, 0x1F
  rcall blink
  sbrs prev_state, 0
  rcall print_gas_detected
  sbr prev_state, 1
  rcall delay
level6:
  ldi temp, 0x3F
  rcall blink
  sbrs prev_state, 0
  rcall print_gas_detected
  sbr prev_state, 1
  rcall delay
blink:
  cpi cnt, 0x04
  brlo lower
  rjmp higher
lower:
  out PORTB, temp
  inc cnt
  rjmp end1
higher:
  ldi temp, 0x00
  out PORTB, temp
  inc cnt
end1:
  sbrc cnt, 3
  ldi cnt, 0x00
  ret
```

```
delay:
  ldi r24, low(16*100)
  ldi r25, high(16*100)
  rcall wait_x_msec
print_clear:
  rcall lcd_init
  ldi r24, low(16*2)
  ldi r25, high(16*2)
  rcall wait_x_msec
  ldi r24, 'C'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'L'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'E'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'A'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'R'
  rcall lcd_data
  ret
print_gas_detected:
  rcall lcd_init
  ldi r24, low(16*2)
  ldi r25, high(16*2)
  rcall wait_x_msec
  ldi r24, 'G'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'A'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'S'
  rcall lcd_data
  ldi r24, ' '
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'D'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'E'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'T'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'E'
```

```
rcall lcd_data
  ldi r24, 'C'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'T'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'E'
  rcall lcd_data
  ldi r24, 'D'
  rcall lcd_data
  ret
write_2_nibbles:
  push r24
                     ;r24 contains data to be sent
  in r25, PIND
  andi r25, 0x0f
  andi r24, 0xf0
  add r24, r25
  out PORTD, r24
  sbi PORTD, 3
  nop
  nop
  cbi PORTD, 3
  pop r24
  swap r24
  andi r24, 0xf0
  add r24, r25
  out PORTD, r24
  sbi PORTD, 3
  nop
  nop
  cbi PORTD, 3
  ret
lcd_data:
  sbi PORTD, 2
  rcall write_2_nibbles
  ldi r24, 100
  ldi r25, 0
  rcall wait_usec
  ret
lcd_command:
  cbi PORTD, 2
  rcall write_2_nibbles
  ldi r24, 100
  ldi r25, 0
  rcall wait_usec
```

```
lcd_init:
  ldi r24, low(16*40)
 ldi r25, high(16*40)
 rcall wait_x_msec
 ldi r24, 0x30
 out PORTD, r24
 sbi PORTD, 3
 nop
 nop
 cbi PORTD, 3
 ldi r24, 100
 ldi r25, 0
 rcall wait_usec
 ldi r24, 0x30
 out PORTD, r24
 sbi PORTD, 3
 nop
 nop
 cbi PORTD, 3
 ldi r24, 100
 ldi r25, 0
 rcall wait_usec
 ldi r24, 0x20
 out PORTD, r24
 sbi PORTD, 3
 nop
 nop
 cbi PORTD, 3
 ldi r24, 100
 ldi r25, 0
 rcall wait_usec
 ldi r24, 0x28
 rcall lcd_command
 ldi r24, 0x0c
 rcall lcd_command
 ldi r24, 0x01
 rcall lcd_command
 ldi r24, low(5000)
 ldi r25, high(5000)
 rcall wait_usec
 ldi r24, 0x06
 rcall lcd_command
wait_x_msec:
 rcall delay_986u
 sbiw r24, 1
  breq end
 rjmp help1
help1:
 rjmp help2
                            ;2 cc
help2:
  rjmp help3
                            ;2 cc
help3:
  rjmp wait_x_msec
                            ;2 cc
```

```
end:
 ret
delay_986u:
  ldi r26, 98
loop 986u:
  rcall wait_4u
  dec r26
 brne loop_986u
  nop
 nop
 ret
wait_4u:
 ret
wait_usec:
  sbiw r24,1
  nop
  brne wait_usec
```

Ο κώδικας σε C λειτουργεί με ακριβώς αντίστοιχο τρόπο. Η μόνη διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούμε τη μέθοδο polling για να περιμένουμε το τέλος της μετατροπής ADC.

```
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

static volatile uint8_t prev_state = 0;
static volatile uint16_t ADC_val;
static volatile uint8_t cnt;

void write_2_nibbles(uint8_t c) {
    uint8_t temp = c;
    uint8_t prev = PIND;
    prev &= 0x0F;
    c &= 0xF0;
    c |= prev;
    PORTD = c;
    PORTD |= 0x08;
    PORTD &= 0xF7;
```

```
c = temp;
  c &= 0x0F;
  c = c << 4;
  c |= prev;
  PORTD = c;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  return;
}
void lcd_data(uint8_t c) {
  PORTD |= 0x04;
  write_2_nibbles(c);
  _delay_us(100);
  return;
}
void lcd_command(uint8_t c) {
  PORTD &= 0xFB;
  write_2_nibbles(c);
  _delay_us(100);
  return;
}
void lcd_init(void) {
  _delay_ms(40);
  PORTD = 0x30;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  _delay_us(100);
  PORTD = 0x30;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  _delay_us(100);
  PORTD = 0x20;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  _delay_us(100);
  lcd_command(0x28);
  lcd_command(0x0C);
  lcd_command(0x01);
  _delay_us(5000);
  lcd_command(0x06);
  return;
}
void print_clear(void) {
  lcd init();
  _delay_ms(2);
  lcd_data('C');
  lcd_data('L');
  lcd_data('E');
  lcd_data('A');
  lcd_data('R');
  return;
}
```

```
void print_gas_detected(void) {
  lcd_init();
  _delay_ms(2);
  lcd_data('G');
  lcd_data('A');
  lcd_data('S');
  lcd_data(' ');
  lcd_data('D');
  lcd_data('E');
  lcd_data('T');
  lcd_data('E');
  lcd_data('C');
  lcd_data('T');
  lcd_data('E');
  lcd_data('D');
  return;
}
void blink(uint8_t temp) {
  if (cnt < 4) {
    PORTB = temp;
    cnt++;
  }else {
    PORTB = 0x00;
    cnt++;
  if (cnt == 8) {
    cnt = 0;
  }
  return;
}
void level1(void) {
  PORTB = 0x01;
  if (prev_state != 0) {
    print_clear();
    prev_state = 0;
  }
  return;
}
void level2(void) {
  blink(0x03);
  if (prev_state != 1) {
     print_gas_detected();
    prev_state = 1;
  }
  return;
}
void level3(void) {
  blink(0x07);
  if (prev_state != 1) {
    print_gas_detected();
    prev_state = 1;
  }
  return;
}
```

```
void level4(void) {
  blink(0x0F);
  if (prev_state != 1) {
    print_gas_detected();
    prev_state = 1;
  return;
}
void level5(void) {
  blink(0x1F);
  if (prev_state != 1) {
    print_gas_detected();
    prev_state = 1;
  }
  return;
void level6(void) {
  blink(0x3F);
  if (prev_state != 1) {
    print_gas_detected();
    prev_state = 1;
  return;
}
int main(void) {
  DDRD = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0x00;
  ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << MUX1) | (1 << MUX0);
  ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
  ADCSRB = 0x00;
  DIDR0 = \sim(1 << ADC3D);
  cnt = 0;
  prev_state = 9;
  print_clear();
  while (1) {
    ADCSRA = (1 << ADSC);
    while ((ADCSRA & (1 << ADSC)) == (1 << ADSC)) {
      _delay_us(10);
    ADC_val = ADC;
    if (ADC_val < 205) {
      level1();
    }else if (ADC_val >= 205 && ADC_val < 391) {
      level2();
    }else if (ADC_val >= 391 && ADC_val < 576) {
      level3();
    }else if (ADC_val >= 576 && ADC_val < 761) {
    }else if (ADC_val >= 761 && ADC_val < 947) {
      level5();
    }else {
      level6();
    _delay_ms(100);
  }
}
```

Ζήτημα 4.3

Στη main αρχικοποιούμε τον χρονιστή ώστε να παράγει fast PWM 8 bit με BOTTOM=0 και TOP = ICR1 = 399. Με prescaler στα 8, προκύπτει η επιθυμητή συχνότητα των 5Khz (η κυματομορφή δεν παράγεται ακόμα, πρέπει να θέσουμε το bit COM1A1 του TCCR1A, πράγμα που γίνεται μόνο όταν πατηθεί κάποιο κουμπί). Προετοιμάζουμε και τους καταχωρητές λειτουργίας ADC και ξεκινάμε να διαβάζουμε την PINB. Όταν πατηθεί κάποιο κουμπί, καλείται η αντίστοιχη συνάρτηση, κατ΄ αντιστοιχία με την άσκηση 3 της $3^{n\varsigma}$ σειράς ασκήσεων. Όταν αφεθεί το κουμπί αυτό και επιστρέψουμε, ξανακαλούμε την Icd_init ώστε να καθαριστεί η οθόνη και σταματάμε την παραγωγή PWM.

Κάθε μια από τις 4 συναρτήσεις αρχικά θέτει τον OCR1A στην κατάλληλη τιμή ώστε να έχουμε το επιθυμητό DC. Η τιμή υπολογίζεται ως το DC επί το TOP. Στη συνέχεια, αρχικοποιεί την οθόνη και τυπώνει στην πρώτη σειρά το αντίστοιχο ποσοστό. Μετά, μπαίνει σε μια άπειρη επανάληψη. Εκεί, καλείται η Icd command η οποία τοποθετεί τον cursor στην πρώτη θέση της δεύτερης γραμμής της Icd. Στη συνέχεια καλείται η read_print_ADCval. Η συνάρτηση αυτή, απλά ξεκινάει μια μέτρηση, διαβάζει το αποτέλεσμα και το τυπώνει στην Icd με ακρίβεια 2 δεκαδικών (έχει και καθυστέρηση 1s ώστε να μην αλλάζει πολύ γρήγορα το αποτέλεσμα). Όταν επιστρέψει η read_print_ADCval, ελέγχουμε αν αφέθηκε το κουμπί που ήταν πατημένο. Αν ναι, βγαίνουμε από την άπειρη επανάληψη και επιστρέφουμε, αν όχι, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία.

```
#define F CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
static volatile float ADC val;
static volatile uint8 tinteger;
static volatile uint8_t dec1;
static volatile uint8_t dec2;
void write 2 nibbles(uint8 t c) {
  uint8 t temp = c;
  uint8_t prev = PIND;
  prev \&= 0x0F;
  c \&= 0xF0;
  c |= prev;
  PORTD = c;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  c = temp:
  c \&= 0x0F;
  c = c << 4;
  c |= prev;
  PORTD = c:
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  return:
}
void lcd_data(uint8_t c) {
  PORTD |= 0x04;
  write_2_nibbles(c);
```

```
_delay_us(100);
  return;
}
void lcd_command(uint8_t c) {
  PORTD &= 0xFB;
  write_2_nibbles(c);
  _delay_us(100);
  return;
}
void lcd_init(void) {
  _delay_ms(40);
  PORTD = 0x30;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  _delay_us(100);
  PORTD = 0x30;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  _delay_us(100);
  PORTD = 0x20;
  PORTD |= 0x08;
  PORTD &= 0xF7;
  _delay_us(100);
  lcd_command(0x28);
  lcd_command(0x0C);
  lcd_command(0x01);
  _delay_us(5000);
  lcd_command(0x06);
  return;
}
void read_print_ADCval(void) {
  ADCSRA |= (1 << ADSC);
  while ((ADCSRA & (1 << ADSC)) == (1 << ADSC)) {
    _delay_us(10);
  ADC_val = ADC;
  ADC_val = (ADC_val * 5) / 1024;
  integer = (uint8_t)ADC_val;
  float decimal = ADC_val - integer;
  dec1 = (uint8_t)(decimal * 10);
  dec2 = (uint8_t)(((decimal * 10) - dec1) * 10);
  integer |= 0x30;
  dec1 |= 0x30;
  dec2 = 0x30;
  lcd_data(integer);
  lcd_data('.');
  lcd_data(dec1);
  lcd_data(dec2);
```

```
_delay_ms(1000); //result must be visible for some time before lcd inits again
  return;
}
void pb2(void) {
  OCR1A = 80;
  TCCR1A |= (1 << COM1A1);
  lcd_init();
  _delay_ms(2);
  lcd_data('2');
  lcd_data('0');
  lcd_data('%');
  while(1) {
    lcd_command(0xC0);
    read_print_ADCval();
    if ((PINB & 0x04) == 0x04) {
      break;
    }
  }
  return;
}
void pb3(void) {
  TCCR1A |= (1 << COM1A1);
  OCR1A = 160;
  lcd_init();
  _delay_ms(2);
  lcd_data('4');
  lcd_data('0');
  lcd_data('%');
  while(1) {
    lcd_command(0xC0);
    read_print_ADCval();
    if ((PINB & 0x08) == 0x08) {
      break;
  }
  return;
}
void pb4(void) {
  TCCR1A |= (1 << COM1A1);
  OCR1A = 240;
  lcd_init();
  _delay_ms(2);
  lcd_data('6');
  lcd_data('0');
  lcd_data('%');
```

```
while(1) {
    lcd_command(0xC0);
    read_print_ADCval();
    if ((PINB & 0x10) == 0x10) {
    }
  }
  return;
void pb5(void) {
 TCCR1A |= (1 << COM1A1);
  OCR1A = 320;
  lcd_init();
  _delay_ms(2);
  lcd_data('8');
  lcd_data('0');
  lcd_data('%');
  while(1) {
    lcd_command(0xC0);
    read_print_ADCval();
    if ((PINB & 0x20) == 0x20) {
      break;
  return;
}
int main(void) {
  DDRD = 0xFF;
  DDRB = 0x02;
  DDRC = 0x00;
  static unsigned char x;
 ICR1 = 399;
 TCNT1 = 0x00000;
 TCCR1A = (1 << WGM11);
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | (1 << CS11);
  ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << MUX0);
  ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
  ADCSRB = 0x00;
  DIDR0 = ^(1 << ADC1D);
  while (1) {
    x = PINB;
    if ((x \& 0x04) != 0x04) { //check if PB2 was pressed}
    if ((x & 0x08) != 0x08) { //check if PB3 was pressed
      pb3();
    if ((x & 0x10) != 0x10) { //check if PB4 was pressed
```

```
pb5();
}
lcd_init();
_delay_ms(2);
TCCR1A = (1 << WGM11);
}
</pre>
```