
L1 relabeling
L2 skew
L3 skew + relabeling
W = 4
W = 2
saving vs. L0 (%)
10
5
0
L2 = L0
×: 0 by shape, every layout
0.02
A
B
R1
R2
R3
M1
M2
M3
Av2
B-45