REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 14037 - 13/10/2026 / COEN - INDECI / 10:25 HORAS
(Reporte N.° 7)

LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE MÁNCORA - PIURA

1. HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
22/2/2026 21:50 horas	A consecuencia de las lluvias intensas, se produjo la inundación por acumulación de agua pluvial, originada por el desborde del dren Primero de Mayo y la activación de la quebrada Fernández, que causó daños materiales (viviendas, infraestructura de transporte, desembarcadero pesquero artesanal) y daños a sectores diversos (turismo), distrito de Máncora, provincia de Talara.

2. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SINPAD
PIURA	TALARA	MÁNCORA	255430



3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

3.1 Reporte de daños

Actualizado al 13 de octubre del 2026, a las 10:25 horas

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)		DAÑOS MATERIALES								DAÑOS A SECTORES DIVERSOS	
			VIVIENDA		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL AFECTADO	TURISMO	
	DAMNIFICADA	AFECTADA	INHABITABLE	AFECTADA	VÍA VECINAL DESTRUIDA (m)	VÍA VECINAL AFECTADA (km)	VÍA URBANA DESTRUIDA (m)	VÍA URBANA AFECTADA (km)	MUELLE AFECTADO		HOSPEDAJE PERDIDO	
DPTO. PIURA												
PROV. TALARA												
DIST. MÁNCORA	38	2310	18	928	100	4	1.5	3	1	1	18	

Nota: EDAN en proceso de actualización en el SINPAD.
Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Máncora

3.2 Información contextual

- El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción informó que:
  - Debido a las lluvias intensas y al no contar con un sistema de drenaje pluvial externo, se produjo el ingreso de agua y lodo al DPA, saturando el sistema de drenaje interno (agua de las lluvias intensas y del sistema de desagüe).
  - También se afectó el cableado eléctrico subterráneo, existen áreas donde no hay energía y las llaves térmicas están en constante reseteo por los cortocircuitos producidos por el ingreso del agua de lluvia a los buzones subterráneos.

- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura informó que:
  - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.
  - En la vía Panamericana Norte KM 1165, el tránsito se encuentra **restringido.**
  - Las personas afectadas pernoctan en otros ambientes de sus viviendas, que no sufrieron daños.

4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

4.1 Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 13 de octubre del 2026

Entidad ejecutora	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
DPA Máncora	25/2/2026	23/9/2026	Trabajos de limpieza del DPA	REPORTE COMPLEMENTARIO N° 046 – 30/09/2026 - COES PRODUCE – 16:00 HORAS (Reporte N° 03)
MD. Máncora	22/2/2026	4/3/2026	EDAN	OGRD MD. Máncora
	22/2/2026		Trabajos de limpieza	REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 090 - 23/02/2026/ COER - PIURA
	22/2/2026		Entrega de BAH	
Ejército del Perú	25/2/2026	7/3/2026	Remoción de sedimentos y escombros	REPORTE COMPLEMENTARIO N° 048.6 - 2026/ COES – MINDEF - 07/3/2026 11:00 horas

4.2 Desarrollo de acciones

Actualizado al 13 de octubre del 2026

NACIONAL

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 046 – 30/09/2026 - COES PRODUCE – 16:00 HORAS (Reporte N° 03), informó que:

- 30/9/2026

  Centro de Operaciones de Emergencias del Sector Producción - COES PRODUCE
  - Se comunicó con el extensionista de la Provincia de Talara para conocer el estado actual del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) por las lluvias intensas.

  Extensionista Pesquero – Provincia de Talara
  - Reportó que las instalaciones se encuentran limpias, sin acumulación de lodo ni agua remanente de las lluvias.
  - Indica que el DPA se encuentra operativo.
- 17/6/2026

  Centro de Operaciones de Emergencias del Sector Producción - COES PRODUCE
  - Coordinó con la Dirección Regional de la Producción de Piura, para conocer el estado del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) por las lluvias intensas.

  Dirección Regional de la Producción – DIREPRO Piura
  - Coordinó con la Dirección Regional de la Producción de Piura, para conocer el estado del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) por las lluvias intensas.
  - Mediante el Oficio N° 0704-2026/GRP-420020-100-600 del 07/04/2026 indica que realizaron la Evaluación de Daños de los Desembarcaderos Pesquero Artesanal (DPA) de Máncora, Los Órganos, Paita, Parachique, Lobitos, El Ñuro, Talara y Yacila, encontrándose colapso de los sistemas de drenaje y alcantarillado, deterioro estructural, filtraciones e inundaciones en diferentes áreas. Además, se realizaron las acciones de rehabilitación de sistemas de drenaje y evacuación de aguas pluviales, evaluación técnica estructural de las infraestructuras afectadas.
- 5/3/2026

  Centro de Operaciones de Emergencias del Sector Producción - COES PRODUCE
  - Coordinó con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), para conocer el estado del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) por las lluvias intensas.

  Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES)
  - Mediante el Oficio N° 000040-2026-FONDEPES/GG de fecha 04/03/2026, informó que un equipo técnico realizó la inspección durante los días 25 y 26 de febrero de 2026, indicando que el DPA Máncora presenta inundaciones y colmatación de lodo por lluvias. La administración y mantenimiento competen al Gobierno Regional (GORE) de Piura (según DS N° 024-2008-PRODUCE y 001-2012-PRODUCE). Además, se sostuvo una reunión con el Gerente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura, el director de la Dirección Regional de la Producción (DIREPRO) y representantes del FONDEPES. En dicha reunión, el Gerente Regional de Desarrollo Económico informó que, en el marco de la declaratoria de emergencia vigente, el Gobierno Regional cuenta con un presupuesto destinado a mitigar los daños ocasionados por las lluvias <en el DPA afectado.

NACIONAL

COEN - INDECI

Se reabrió el reporte, cuyo cierre había sido temporal, a fin de actualizar la información sobre la atención de la emergencia, considerando las acciones ejecutadas por el gobierno local y las coordinaciones realizadas con la autoridad local para actualizar la información correspondiente en el SINPAD.

Habiéndose informado la atención de la emergencia por parte del gobierno local, se procede al cierre del presente reporte.

5. FUENTES:

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Máncora
- REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 6454 - 2/5/2026 / COEN - INDECI / 23:25 HORAS (Reporte N.° 6)

6. ANEXOS:

1. Recursos de respuesta y rehabilitación
2. Cronología de acciones
3. Vistas fotográficas

7. CONTROL DE CAMBIOS:

Elaborado por:	Richard Eduardo Rimarachín Rivera	Analista del Módulo de Operaciones
Actualizado por:	Anthony Stallone Cruzado Orrego	Analista del Módulo de Operaciones
Revisado y aprobado por:	Milagros Del Pilar Davila Vasquez	Especialista del Módulo de Evaluador

ANEXO 1

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. MAQUINARIA PESADA

NACIONAL

Actualizado al 7 de marzo de 2026, a las 15:40 horas

ASIGNADO	MAQUINARIA (PROPIA/ALQUILADA)	PLACA	CANTIDAD	DESTINO	USO
MINDEF	Cargador frontal (P)		1	MD Máncora	Remoción de sedimentos y escombros.
	Volquete (P)		1		
	TOTAL		2		

Fuente: REPORTE COMPLEMENTARIO N° 048.6 - 2026/ COES – MINDEF Fecha: 07 marzo del 2026 Hora: 11:00 horas

ANEXO 2

CRONOLOGÍA DE ACCIONES

2/5/2026

LOCAL

Municipalidad Distrital de Máncora

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Máncora informó que:

- 4/3/2026
  - Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

7/3/2026

NACIONAL

Ministerio de Defensa (MINDEF)

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 048.6 - 2026/ COES – MINDEF Fecha: 07 marzo del 2026 Hora: 11:00 horas, informó que:

- 7/3/2026
  - Personal y maquinaria de la Compañía de Equipo Mecánico de Ingeniería del Batallón de Ingeniería de Combate Blindado N° 51 en el distrito de Máncora, culminaron con el apoyo en los trabajos de remoción de sedimentos y escombros, en coordinación con la autoridad local.

Ejército del Perú	
Recursos Humanos	**Recursos Materiales**
B ING C/B N° 51 • 4 efectivos	• CM Volquete BXO 870 • Cargador frontal 18002

Oficial DOAM I DE

6/3/2026

NACIONAL

Ministerio de Defensa (MINDEF)

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 048.5 - 2026/ COES – MINDEF Fecha: 06 marzo del 2026 Hora: 09:00 horas, informó que:

- 6/3/2026
  - A las 07:00 horas aproximadamente, personal de la Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Regimiento de Caballería Blindado N°13, realizan trabajos en Máncora, para apoyar en trabajos de rehabilitación de vías y viviendas afectadas, en coordinación con la autoridad local.

Ejército del Perú	
Recursos Humanos	**Recursos Materiales**
RCB N° 13 • 26 efectivos	• EPP´s • Palanas, picos, carretillas • 02 CM MAN EP-60177

Fuente: GRD 1ra BRIG CAB

- A las 08:00 horas aproximadamente, personal de la Compañía de Intervención Rápida para Desastres del Regimiento de Caballería Blindado N° 5, realizan trabajos en Máncora para apoyar en limpieza de drenes, remoción de lodo y evacuación de aguas, en coordinación con la autoridad local.

Ejército del Perú	
Recursos Humanos	**Recursos Materiales**
RCB N° 5 • 36 efectivos	• EPP´s • Palanas, picos, carretillas • 02 CM MAN EP-60157 / EP-60075

Fuente: GRD 1ra BRIG CAB

- A las 08:00 horas aproximadamente, personal y maquinaria de la Compañía de Equipo Mecánico de Ingeniería del Batallón de Ingeniería de Combate Blindado N° 51, se desplazaron hacia Máncora, para apoyar en los trabajos de remoción de sedimentos y escombros, en coordinación con la autoridad local.

Ejército del Perú	
Recursos Humanos	**Recursos Materiales**
B ING C/B N° 51 • 4 efectivos	• CM Volquete BXO 870 • Cargador frontal 18002

Fuente: GRD 1ra BRIG CAB

26/2/2026

NACIONAL

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, mediante su REPORTE PRELIMINAR N.º 012 – 25/02/2026 - COES PRODUCE – 17:30 HORAS, informó que:

- 25/2/2026

Centro de Operaciones de Emergencias del Sector Producción - COES PRODUCE

- Coordina con el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) Máncora para conocer el estado de la infraestructura afectada.
- Coordina con FONDEPES sobre las acciones de respuesta ante afectaciones al DPA Máncora.

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

- Reportó que el DPA Máncora no se encuentra bajo la administración del FONDEPES. Sin embargo, se ha conformado una comitiva para evaluar y verificar la situación.
- Las afectaciones sufridas por el DPA serían las siguientes:
  - El DPA sufrió una fuerte inundación de agua y lodo; sin embargo, la administración logró controlar la emergencia mediante el uso de electrobombas.
  - El muelle se encuentra operativo y actualmente se realiza la descarga de cabrilla.

25/2/2026

NACIONAL

Ministerio de Defensa (MINDEF)

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 048.5 - 2026/ COES – MINDEF Fecha: 06 marzo del 2026 Hora: 09:00 horas, informó que:

- 25/2/2026
  - A las 07:00 horas aproximadamente, personal de la Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Regimiento de Caballería Blindado N°13, se desplazaron a la zona afectada en la carretera Panamericana Norte, para apoyar en los trabajos de limpieza de vías, en coordinación con la autoridad local.

Ejército del Perú	
Recursos Humanos	**Recursos Materiales**
RCB N° 13 • 20 efectivos	• EPP´s • Palanas, picos, carretillas • CM MAN EP-60092

Fuente: GRD RCB N° 13

  - A las 08:00 horas aproximadamente, personal y maquinaria de la Compañía de Equipo Mecánico de Ingeniería del Batallón de Ingeniería de Combate Blindado N° 51, se desplazaron a la zona afectada en la carretera Panamericana Norte, para apoyar en los trabajos de remoción de escombros, en coordinación con la autoridad local.

Ejército del Perú	
Recursos Humanos	**Recursos Materiales**
B ING C/B N° 51 • 10 efectivos	• Cama baja AWW-198 • CM Volquete BXO-817 / BXO-870 • Minicargador EP-18059 • Retroexcavadora EP-180334

Fuente: GRD BING C/B N51

REGIONAL

Gobierno Regional de Piura

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 090 - 23/02/2026/ COER - PIURA / 08:50 HORAS, informó que:

- 22/2/2026
  Municipalidad Distrital de Máncora
  - Continúan los trabajos de limpieza y rehabilitación de las zonas afectadas con apoyo de motobombas para la evacuación de aguas pluviales acumuladas.
  - Realiza la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas afectadas.

23/2/2026

NACIONAL

Ministerio del Interior (MININTER)

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante su Reporte de Emergencia N° 2026000598 del 23/2/2026 a las 10:41 horas, informó que:

- 23/2/2026
  Comisaría PNP Máncora
  - Los efectivos policiales pusieron a buen recaudo los bienes y enseres, así como, realizaron acciones de drenaje de las aguas de la comisaría.
  - Efectivos policiales se mantienen en la zona (sector Arco) brindando orden y seguridad.

REGIONAL

Gobierno Regional de Piura

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 090 - 23/02/2026/ COER - PIURA / 08:50 HORAS, informó que:

- 23/2/2026
  Municipalidad Distrital de Máncora
  - Coordina internamente el traslado de maquinaria pesada para la limpieza del casco urbano y vías vecinales.
  - Gestiona la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas afectadas.

25/2/2026

LOCAL

Municipalidad Distrital de Máncora

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Máncora informó que:

- 22/2/2026
  - Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

ANEXO 3

VISTAS FOTOGRÁFICAS

24 FEB 2026





Daños ocasionados en el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA)

22 FEB 2026





Lluvias intensas en el distrito de Máncora