REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 14589 - 20/10/2026 / COEN - INDECI / 14:05 HORAS
(Reporte N.º 2)


LLUVIAS INTENSAS EN LA PROVINCIA DE PIURA - PIURA

1. HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
20/10/2026 08:30 horas	Se registraron lluvias intensas que causaron daños materiales (vivienda, infraestructura educativa, infraestructura de transporte y sistema de drenaje pluvial) y medios de vida en los distritos de Piura (San Pedro, Urb. El Chilcal, Las Cinco Esquinas, Los Dos Grifos, Ignacio Merino, Gullman), Veintiséis de Octubre (La Molina II), Cura Mori (Nueva Santa Rosa) y Catacaos (Pedregal Chico), provincia de Piura.

2. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO / SECTOR
PIURA	PIURA	PIURA	SAN PEDRO
			URB. EL CHILCAL
			LAS CINCO ESQUINAS
			LOS DOS GRIFOS
			IGNACIO MERINO
			GULLMAN
		VEINTISÉIS DE OCTUBRE	LA MOLINA II
		CURA MORI	NUEVA SANTA ROSA
		CATACAOS	PEDREGAL CHICO



Nota: La provincia de Piura (distritos varios), fue declarada en Estado de Emergencia mediante el **Decreto Supremo N° 124-2026-PCM,** por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, vigente del **01 de setiembre al 30 de octubre 2026.**

3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

3.1 Evaluación preliminar

- Viviendas afectadas.
- Medios de vida (negocios) afectados .
- Vías de transporte afectadas por aniegos.
- Infraestructura educativa afectada: tres (03) locales educativos con afectación de aulas pedagógicas.
- Sistema de drenaje pluvial afectado: hundimiento de un tramo del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE) Ignacio Merino.

Nota: EDAN en proceso de evaluación por las OGRD de los gobiernos locales y EDANSE en proceso de aplicación por las instituciones educativas.
Fuente: - REPORTE DE EMERGENCIA N.º 001-2026-COER-PIURA – 20/10/2026 / 12:30 HORAS
- REPORTE DE EMERGENCIA CON DEE N.º 087-2026/COES-VIVIENDA/OSDN – 20/10/2026 / 12:00 HORAS
- REPORTE PRELIMINAR N.º 192-1-2026-COES EDUCACIÓN – 20/10/2026 / 11:30 HORAS

3.2 Información contextual

- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura informó que:
  - Las lluvias intensas causaron acumulación de aguas pluviales en la urbanización El Chilcal, la zona de Las Cinco Esquinas y el sector Los Dos Grifos (avenidas Raúl Mata de la Cruz y José Aguilar), con restricción del tránsito vehicular y peatonal y afectación de viviendas y medios de vida.
  - Se reportó el hundimiento de un tramo del SARE Ignacio Merino, que requiere evaluación para determinar el nivel de afectación de la infraestructura.
  - Las lluvias intensas han cesado temporalmente.
  - Emergencia sin registro SINPAD.
  - No se reportaron daños a la vida y salud de las personas.

- El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (COES Vivienda) informó que:
  - Las lluvias intensas ocasionaron aniegos que afectaron vías de transporte en los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre.
  - Los daños en viviendas y en los servicios de agua potable y saneamiento se encuentran en evaluación.

- El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación (COES Educación) informó que:
  - Las lluvias intensas causaron afectación de aulas pedagógicas en tres (03) locales educativos: IE San Pedro (secundaria), en el distrito de Piura; IE N.º 15143 (secundaria), en el distrito de Catacaos; e IE N.º 491 (inicial – jardín), en el distrito de Cura Mori.
  - El servicio educativo se desarrolla con normalidad.
  - Se mantiene el monitoreo de la IE N.º 20436 Rosa Suárez Rafael por posible afectación.

4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

4.1 Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 20 de octubre de 2026

Entidad Ejecutora/Otro	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
IE San Pedro, N.º 15143 y N.º 491	20/10/2026		EDANSE	REPORTE PRELIMINAR N.º 192-1-2026-COES EDUCACIÓN – 20/10/2026 / 11:30 HORAS
GORE Piura	20/10/2026		EDAN	REPORTE DE EMERGENCIA N.º 001-2026-COER-PIURA – 20/10/2026 / 12:30 HORAS
	20/10/2026		Bombeo y evacuación de aguas pluviales	
MVCS	20/10/2026		Monitoreo de la acumulación de aguas pluviales (SARES)	
	20/10/2026		Evacuación de aguas pluviales con motobomba	
EPS Grau	20/10/2026		Evacuación de aguas pluviales con retroexcavadora	
MVCS – PNSU	20/10/2026		Evaluación de daños	REPORTE DE EMERGENCIA CON DEE N.º 087-2026/COES-VIVIENDA/OSDN – 20/10/2026 / 12:00 HORAS
	20/10/2026		Operación de 06 SARE y evacuación de aguas pluviales con trasvasadores	

4.2 Desarrollo de acciones

Actualizado al 20 de octubre de 2026

14:05 Horas

NACIONAL

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (COES Vivienda), mediante el REPORTE DE EMERGENCIA CON DEE N.º 087-2026/COES-VIVIENDA/OSDN – 20/10/2026 / 12:00 HORAS, informó que:

- **20/10/2026**

  Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)
  - Desplegó doce (12) operadores, un (01) técnico y un (01) ingeniero para evaluar daños y coordinar acciones de respuesta.
  - Inició la operación de seis (06) Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE): Ignacio Merino, El Chilcal, Gullman, Cinco Esquinas y Dos Grifos, en el distrito de Piura, y La Molina II, en el distrito Veintiséis de Octubre.
  - Desplegó dos (02) trasvasadores a los SARE La Molina II y El Chilcal para apoyar la evacuación de aguas acumuladas.

  Centro de Atención al Ciudadano (CAC) Piura
  - Desplegó siete (07) especialistas para coordinar acciones de respuesta ante la emergencia.

  Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
  - El jefe de la OSDN y dos (02) especialistas se trasladan a la zona de la emergencia para informar y coordinar las acciones de respuesta.

REGIONAL

Gobierno Regional de Piura

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante el REPORTE DE EMERGENCIA N.º 001-2026-COER-PIURA – 20/10/2026 / 12:30 HORAS, informó que:

- **20/10/2026**
  Gobierno Regional de Piura
  - Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), a través del COER Piura.
  - Realiza labores de bombeo y evacuación de aguas pluviales acumuladas en la urbanización El Chilcal, con sus motobombas operativas; asimismo, inició la puesta en funcionamiento de una motobomba en el sector Las Viviendas La Nuestra.
  - Coordina con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento las labores de control y evacuación de aguas pluviales con motobombas en el SARE El Chilcal, y con la población la adopción de medidas ante las lluvias intensas.
  - El gerente regional y el coordinador del COER Piura realizan el monitoreo y la supervisión directa de las acciones de respuesta.

  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
  - Desplegó el Servicio de Agua, Saneamiento y Respuesta a Emergencias (SARES), que realiza labores de observación y monitoreo de la acumulación de aguas pluviales.
  - Dispuso una motobomba de 8 pulgadas para la evacuación de las aguas pluviales.
  - Coordinó con la EPS Grau acciones conjuntas para la evacuación de aguas residuales.

  EPS Grau
  - Realiza trabajos de evacuación de aguas pluviales acumuladas con una retroexcavadora.

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

12:15 Horas

NACIONAL

Ministerio de Educación

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación (COES Educación), mediante el REPORTE PRELIMINAR N.º 192-1-2026-COES EDUCACIÓN – 20/10/2026 / 11:30 HORAS, informó que:

- **20/10/2026**
  Instituciones Educativas San Pedro, N.º 15143 y N.º 491
  - Remitieron el reporte de daños a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Piura, a través del Sistema Integrado de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgos (Alerta Minedu).
  - Se encuentra en proceso la aplicación de la ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Educación (EDANSE).

5. FUENTE:

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura

- REPORTE COMPLEMENTARIO N.º 14582 - 20/10/2026 / COEN - INDECI / 12:15 HORAS (Reporte N.º 1)

6. ANEXO:
Vistas fotográficas

7. CONTROL DE CAMBIOS:

Elaborado por:	Richard Eduardo Rimarachín Rivera	Analista del Módulo de Operaciones
Actualizado por:	Richard Eduardo Rimarachín Rivera	Analista del Módulo de Operaciones
Revisado y aprobado por:	Carlos Alejandro Cortez Cespedes	Especialista del Módulo de Evaluador

ANEXO

VISTAS FOTOGRÁFICAS

20 OCT 2026



IE San Pedro - distrito de Piura



IE N.º 491 - distrito de Cura Mori



IE N.º 15143 - distrito de Catacaos

20 OCT 2026



Activación de motobombas en zonas anegadas en el distrito de Piura



Trasvasador desplazado al SARE El Chilcal en el distrito de Piura