

CHIP722 收发包测试

1. 概述

主要测试在正常模式、WIFI 切信道、modem sleep 唤醒后、light sleep 唤醒后,WIFI 收发包是否正常。

2. 测试方法

2.1 测试条件

- (1) 路由器固定信道 10。
- (2) DUT 模块固定信道 10, 每次发 100 个包。
- (3) 可变衰减器 Gain 按 1dB 逐渐变化。
- (4) 测试 date rate: 1m、11m、mcs0、mcs7、54m、6m。
- (5) 灵敏度测试:调节衰减器将 DUT 的接收功率设置在灵敏度附近,测试收到路由器回的 ACK, 丢包<10%时的接收灵敏度
 - (6) 分别测试 CHIP722A 和 CHIP722B 模块

2.2 测试结果

2.2.1 CHIP722A 测试结果

不同模式灵敏度测试数据和曲线见下图表, 其中 atten 为固定环境下, 衰减器的值:

test_mode	rx_chan	tx_rate	ack_rate	atten	cal_sens
normal	10	1m	1m	55	-95.5
	10	11m	11m	51	-91
iioiiiui	10	6m	6m	49	-91.5
	10	54m	24m	31	-74

1



							1
		10				-91	
		10	mcs7	24m	27	-78	
	set_chan	10	1m	1m	55	-95.5	
		10	11m	11m	51	-91	
		10	6m	6m	49	-91.5	
		10	54m	24m	32	-75	
		10	mcs0	6m	41	-91	
		10	mcs7	24m	28	-79	
	modem	10	1m	1m	55	-95.5	
		10	11m	11m	51	-91	
		10	6m	6m	49	-91.5	
CO		10	54m	24m	31	-74	IAI
		10	mcs0	6m	41	-91	
		10	mcs7	24m	28	-79	
	light_sleep no power down	10	1m	1m	55	-95.5	
		10	11m	11m	52	-92	
		10	6m	6m	49	-91.5	
		10	54m	24m	31	-74	
		10	mcs0	6m	41	-91	
		10	mcs7	24m	28	-79	
	light_sleep : no power down	10	1m	1m	55	-95.5	
		10	11m	11m	51	-91	
		10	6m	6m	49	-91.5	
		10	54m	24m	31	-74	
		10	mcs0	6m	41	-91	
		10	mcs7	24m	27	-78	
							I





2.2.2 CHIP722B 测试结果


不同模式灵敏度测试数据和曲线见下图表,其中 atten 为固定环境下,衰减器的值::

test_mode	rx_chan	tx_rate	ack_rate	atten	cal_sens
normal	10	1 m	1 m	54	-98.5
	10	11m	11m	52	-96
	10	6m	6m	49	-95.5
	10	54m	24m	31	-77.5
	10	mcs0	6m	39	-95
	10	mcs7	24m	28	-84
	10	1m	1 m	54	-99
	10	11m	11m	52	-96
set chan	10	6m	6m	49	-95.5
Set_enan	10	54m	24m	32	-78.5
	10	mcs0	6m	39	-95
	10	mcs7	24m	29	-85
modem	10	1 m	1 m	54	-99
	10	11m	11m	52	-96



10 6m 6m 49	-95.5
10 54m 24m 33	-79.5
10 mcs0 6m 39	-95
10 mcs7 24m 28	-84
10 1m 1m 54	-99
10 11m 11m 52	-96
light_sleep 10 6m 6m 48 no power	-94.5
down 10 54m 24m 33	-79.5
10 mcs0 6m 39	-95
10 mcs7 24m 29	-85
10 1m 1m 52	1 - 97
light_sleep 10 11m 11m 49 10 6m 6m 48	-93
light_sleep no power 10 6m 6m 48	-94.5
down 10 54m 24m 31	-77.5
10 mcs0 6m 39	-96
10 mcs7 24m 28	-84





从测试结果来看,

CHIP722A 和 CHIP722B,WIFI 切信道、modem sleep 模式唤醒后、light sleep no power down 模式唤醒后,与正常模式下的收发包特性一致,功能正常。light sleep power down 模式唤醒后,存在丢包问题,需要研发协助 Debug。

CHIP722A 和 CHIP722B 相比,同样环境同样衰减下,CHIP722B RSSI 偏低 4~5dB 左右。