# Fiche code défaut P0302

Raté d'allumage cylindre 2

| | |
|---|---|
| **Code** | P0302 |
| **Système** | Groupe motopropulseur · Allumage ou ratés |
| **Motorisations** | Essence (TCe) |
| **Définition SAE J2012** | Cylinder 2 Misfire Detected |

## Description

Le calculateur enregistre P0302 lorsqu'il détecte : raté d'allumage cylindre 2.

## Causes probables, par ordre de fréquence

1. Bougie ou bobine du cylindre 2
2. Injecteur 2
3. Compression

## Point d'attention

Méthode rapide : permuter la bobine avec un cylindre voisin et observer si le code suit la bobine.

## Codes voisins à ne pas confondre

- P0300 : Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
- P0301 : Cylinder 1 Misfire Detected
- P0303 : Cylinder 3 Misfire Detected
- P0304 : Cylinder 4 Misfire Detected

## Documents liés

DOC-PROC-01, DOC-SCH-01, DOC-GEN-01