Fiche code défaut P0304

Raté d'allumage cylindre 4

Code	P0304
Système	Groupe motopropulseur · Allumage ou ratés
Motorisations	Essence (TCe)
Définition SAE J2012	Cylinder 4 Misfire Detected

Description

Le calculateur enregistre P0304 lorsqu'il détecte : raté d'allumage cylindre 4.

Causes probables, par ordre de fréquence

1. Bougie ou bobine du cylindre 4
2. Injecteur 4
3. Compression (moteur 4 cylindres seulement)

Point d'attention

Code incohérent sur un 1.0 TCe (3 cylindres) : vérifier l'identification du véhicule avant tout diagnostic.

Codes voisins à ne pas confondre

- P0300 : Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
- P0301 : Cylinder 1 Misfire Detected
- P0302 : Cylinder 2 Misfire Detected
- P0303 : Cylinder 3 Misfire Detected

Documents liés

DOC-PROC-01, DOC-SCH-01, DOC-GEN-01