Fiche code défaut P0325

Capteur de cliquetis 1 – circuit

Code	P0325
Système	Groupe motopropulseur · Allumage ou ratés
Motorisations	Essence (TCe)
Définition SAE J2012	Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)

Description

Le calculateur enregistre P0325 lorsqu'il détecte : capteur de cliquetis 1 – circuit.

Causes probables, par ordre de fréquence

1. Capteur de cliquetis
2. Câblage
3. Couple de serrage

Codes voisins à ne pas confondre

- P0320 : Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
- P0321 : Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
- P0322 : Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
- P0323 : Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent

Documents liés

DOC-SCH-01, DOC-GEN-01