Fiche code défaut P0351

Bobine d'allumage A – circuit primaire ou secondaire

Code	P0351
Système	Groupe motopropulseur · Allumage ou ratés
Motorisations	Essence (TCe)
Définition SAE J2012	Ignition Coil 'A' Primary/Secondary Circuit

Description

Le calculateur enregistre P0351 lorsqu'il détecte : bobine d'allumage A – circuit primaire ou secondaire.

Causes probables, par ordre de fréquence

1. Bobine du cylindre 1
2. Câblage
3. Commande calculateur

Codes voisins à ne pas confondre

- P0350 : Ignition Coil Primary/Secondary Circuit
- P0352 : Ignition Coil 'B' Primary/Secondary Circuit
- P0353 : Ignition Coil 'C' Primary/Secondary Circuit
- P0354 : Ignition Coil 'D' Primary/Secondary Circuit

Documents liés

DOC-PROC-01, DOC-SCH-01, DOC-GEN-01