Fiche code défaut P0380

Bougie de préchauffage – circuit A

Code	P0380
Système	Groupe motopropulseur · Allumage ou ratés
Motorisations	Diesel (1.5 Blue dCi)
Définition SAE J2012	Glow Plug/Heater Circuit 'A'

Description

Le calculateur enregistre P0380 lorsqu'il détecte : bougie de préchauffage – circuit A.

Causes probables, par ordre de fréquence

1. Bougie de préchauffage
2. Boîtier de préchauffage
3. Câblage

Codes voisins à ne pas confondre

- P0381 : Glow Plug/Heater Indicator Circuit
- P0382 : Glow Plug/Heater Circuit 'B'
- P0383 : Reserved by SAE J2012
- P0384 : Reserved by SAE J2012

Documents liés

DOC-PROC-05, DOC-SCH-05, DOC-GEN-01