Procédure PROC-05

Contrôle du préchauffage diesel

Codes concernés	P0380, P0670
Voyants	V03
Motorisations	Diesel (1.5 Blue dCi)
Outillage	Outil de diagnostic OBD, multimètre, clé dynamométrique
Schéma associé	SCH-05

Objectif

Identifier une bougie de préchauffage coupée ou un défaut du boîtier de préchauffage.

Étapes

1. Lire les codes et observer le témoin V03 au contact.
2. Contrôler l'alimentation et la masse du boîtier de préchauffage.
3. Débrancher chaque bougie et mesurer sa résistance : une bougie coupée présente un circuit ouvert.
4. Comparer les bougies entre elles et contrôler le faisceau entre le boîtier et chaque bougie.
5. Remplacer l'élément défaillant en respectant le couple de serrage préconisé.

Interprétation des résultats

Observation	Piste
Une bougie en circuit ouvert	Bougie de préchauffage (P0380)
Aucune bougie alimentée	Boîtier ou sa commande (P0670)

Sécurité

Une bougie grippée peut casser à la dépose : suivre la méthode du constructeur.