Fiche code défaut P0300

Ratés d'allumage multiples ou aléatoires

Code	P0300
Système	Groupe motopropulseur · Allumage ou ratés
Motorisations	Essence (TCe)
Définition SAE J2012	Random/Multiple Cylinder Misfire Detected

Description

Le calculateur enregistre P0300 lorsqu'il détecte : ratés d'allumage multiples ou aléatoires.

Causes probables, par ordre de fréquence

1. Bougies
2. Bobines
3. Prise d'air
4. Qualité du carburant

Point d'attention

Si le témoin moteur clignote, réduire la charge : des ratés prolongés endommagent le catalyseur.

Codes voisins à ne pas confondre

- P0301 : Cylinder 1 Misfire Detected
- P0302 : Cylinder 2 Misfire Detected
- P0303 : Cylinder 3 Misfire Detected
- P0304 : Cylinder 4 Misfire Detected

Documents liés

DOC-PROC-01, DOC-SCH-01, DOC-GEN-01