Fiche code défaut P0301

Raté d'allumage cylindre 1

Code	P0301
Système	Groupe motopropulseur · Allumage ou ratés
Motorisations	Essence (TCe)
Définition SAE J2012	Cylinder 1 Misfire Detected

Description

Le calculateur enregistre P0301 lorsqu'il détecte : raté d'allumage cylindre 1.

Causes probables, par ordre de fréquence

1. Bougie ou bobine du cylindre 1
2. Injecteur 1
3. Compression

Point d'attention

Méthode rapide : permuter la bobine avec un cylindre voisin et observer si le code suit la bobine.

Codes voisins à ne pas confondre

- P0300 : Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
- P0302 : Cylinder 2 Misfire Detected
- P0303 : Cylinder 3 Misfire Detected
- P0304 : Cylinder 4 Misfire Detected

Documents liés

DOC-PROC-01, DOC-SCH-01, DOC-GEN-01