# Fiche code défaut P0420

Efficacité du catalyseur sous le seuil (banc 1)

| | |
|---|---|
| **Code** | P0420 |
| **Système** | Groupe motopropulseur · Dépollution auxiliaire |
| **Motorisations** | Essence (TCe) |
| **Définition SAE J2012** | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) |

## Description

Le calculateur enregistre P0420 lorsqu'il détecte : efficacité du catalyseur sous le seuil (banc 1).

## Causes probables, par ordre de fréquence

1. Catalyseur usé
2. Sonde lambda aval
3. Ratés antérieurs

## Point d'attention

Un catalyseur ne s'use pas seul : rechercher d'abord des ratés d'allumage ou une consommation d'huile antérieurs.

## Codes voisins à ne pas confondre

- P0421 : Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
- P0422 : Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
- P0423 : Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
- P0424 : Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)

## Documents liés

DOC-GEN-01