Fiche code défaut P2002

Efficacité du filtre à particules sous le seuil

Code	P2002
Système	Groupe motopropulseur · Dosage air/carburant et dépollution auxiliaire
Motorisations	Diesel (1.5 Blue dCi)
Définition SAE J2012	Particulate Trap Efficiency Below Threshold

Description

Le calculateur enregistre P2002 lorsqu'il détecte : efficacité du filtre à particules sous le seuil.

Causes probables, par ordre de fréquence

1. FAP endommagé
2. Capteur de pression différentielle

Point d'attention

Contrôler d'abord les durites du capteur de pression différentielle : leur défaut imite un FAP endommagé.

Codes voisins à ne pas confondre

- P2000 : NOx Trap Efficiency Below Threshold
- P2001 : NOx Trap Efficiency Below Threshold
- P2003 : Particulate Trap Efficiency Below Threshold
- P2004 : Intake Manifold Runner Control Stuck Open

Documents liés

DOC-PROC-04, DOC-SCH-04, DOC-GEN-01