

UM HUB

项目管理 Project Management



BOM管理 BOM Management




工艺设计Process Design




电极命名规则: 模具号+零件号+电极组名称+粗精工艺标识

智能编程 (编程部门) Programing



车间管理Workshop Management



生产管理Production Management

