

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: motor_prueba_bpfo
Periodo analizado: 0.00s - 5.00s
Fecha de generacion: 2025-09-11 10:55:55
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.1

Indicador	Valor
RMS velocidad	1.288 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Aceptable)
Frecuencia dominante	29.60 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificación ISO: Buena (Aceptable)
RMS velocidad: 1.288 mm/s
Frecuencia dominante: 29.60 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 1.288 mm/s -> Buena (Aceptable).
- Distribución de energía: baja 73%, media 27%, alta 0%.
- Motivo: 1X dominante con 2X/3X bajos y energía LF.
- Revisar: balanceo de rotor/acoplamiento, fijaciones, suciedad/excentricidad.
- Motivo: componentes a frecuencia de línea y/o su 2x.
- Revisar: balance de fases, variador, conexiones y carga del motor.


Reporte de Analisis de Vibraciones


Archivo: motor_prueba_bpfo
Periodo: 0.00s - 5.00s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
29.60	0.993	1.00
29.80	0.786	1.01
118.00	0.743	3.99
117.80	0.373	3.98
118.20	0.372	3.99

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	1.288 mm/s
Clasificación ISO	Buena (Aceptable)
Frecuencia dominante	29.60 Hz





Diagnostico

El valor RMS calculado es 1.288 mm/s, lo cual corresponde a: Buena (Aceptable).

- Severidad ISO: Buena (Aceptable) (RMS=1.288 mm/s)
- Desbalanceo probable: 1X dominante, 2X/3X bajos, energía en baja frecuencia.
- Eléctrico: componentes en 60 Hz y/o 120 Hz.