

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: 01_baseline_normal
Periodo analizado: 0.00s - 1.60s
Fecha de generacion: 2025-09-11 12:37:58
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

Indicador	Valor
RMS velocidad	0.886 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Acceptable)
Frecuencia dominante	30.00 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificacion ISO: Buena (Aceptable)
RMS velocidad: 0.886 mm/s
Frecuencia dominante: 30.00 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 0.886 mm/s -> Buena (Aceptable).
- Distribución de energía: baja 86%, media 14%, alta 0%.
- Motivo: 1X dominante con 2X/3X bajos y energía LF.
- Revisar: balanceo de rotor/acoplamiento, fijaciones, suciedad/excentricidad.


Reporte de Analisis de Vibraciones


Archivo: 01_baseline_normal
Periodo: 0.00s - 1.60s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
30.00	1.067	1.00
29.37	0.543	0.98
30.62	0.527	1.02
0.62	0.452	0.02
1.87	0.054	0.06

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	0.886 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Aceptable)
Frecuencia dominante	30.00 Hz





Diagnostico

El valor RMS calculado es 0.886 mm/s, lo cual corresponde a: Buena (Aceptable).

- Severidad ISO: Buena (Aceptable) (RMS=0.886 mm/s)

- Desbalanceo probable: 1X dominante, 2X/3X bajos, energía en baja frecuencia.