

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: 01_baseline_normal
Periodo analizado: 0.00s - 0.60s
Fecha de generacion: 2025-09-11 12:40:18
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

Indicador	Valor
RMS velocidad	0.878 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Acceptable)
Frecuencia dominante	30.00 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificación ISO: Buena (Aceptable)
RMS velocidad: 0.878 mm/s
Frecuencia dominante: 30.00 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 0.878 mm/s -> Buena (Aceptable).
- Distribución de energía: baja 87%, media 13%, alta 0%.
- Motivo: 1X dominante con 2X/3X bajos y energía LF.
- Revisar: balanceo de rotor/acoplamiento, fijaciones, suciedad/excentricidad.


Reporte de Analisis de Vibraciones


Archivo: 01_baseline_normal
Periodo: 0.00s - 0.60s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
30.00	1.061	1.00
28.33	0.563	0.94
31.66	0.502	1.06
1.67	0.441	0.06
3.33	0.048	0.11

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	0.878 mm/s
Clasificación ISO	Buena (Aceptable)
Frecuencia dominante	30.00 Hz





Diagnostico

El valor RMS calculado es 0.878 mm/s, lo cual corresponde a: Buena (Aceptable).

- Severidad ISO: Buena (Aceptable) (RMS=0.878 mm/s)
- Desbalanceo probable: 1X dominante, 2X/3X bajos, energía en baja frecuencia.