

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: motor_perfect_condition
Periodo analizado: 0.00s - 10.00s
Fecha de generacion: 2025-09-17 09:37:03
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

Indicador	Valor
RMS velocidad	1.025 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Acceptable)
Frecuencia dominante	0.10 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificación ISO: Buena (Aceptable)
RMS velocidad: 1.025 mm/s
Frecuencia dominante: 0.10 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Semáforo de severidad

Buena	Satisfactoria	Insatisfactoria	Inaceptable

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 1.025 mm/s -> Buena (Aceptable).
- Distribución de energía: baja 47%, media 3%, alta 50%.
- Motivo: picos en envolverte en frecuencias del rodamiento.
- Revisar: lubricación, holgura y daño en pistas/elementos.
- Motivo: picos agudos con Q alto.
- Revisar: rigidez/apoyos, aprietes, prueba modal/FRF.


Reporte de Analisis de Vibraciones

Archivo: motor_perfect_condition
Periodo: 0.00s - 10.00s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
144.00	0.884	4.80
143.90	0.443	4.80
144.10	0.442	4.80
114.00	0.223	3.80
174.00	0.146	5.80

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	1.025 mm/s
Clasificación ISO	Buena (Aceptable)
Frecuencia dominante	0.10 Hz



Diagnostico

El valor RMS calculado es 1.025 mm/s, lo cual corresponde a: Buena (Aceptable).

- Severidad ISO: Buena (Aceptable) (RMS=1.025 mm/s)
- Rodamientos: evidencia en envolvente para BPFI
- Resonancia estructural probable: pico agudo ~144.0 Hz (Q~720.0).
- Resonancia estructural probable: pico agudo ~143.9 Hz (Q~359.7).