

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: 05_bearing_outer_bpfo
Periodo analizado: 0.00s - 1.60s
Fecha de generacion: 2025-09-17 09:48:28
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

Indicador	Valor
RMS velocidad	1.420 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Acceptable)
Frecuencia dominante	0.62 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificación ISO: Buena (Aceptable)
RMS velocidad: 1.420 mm/s
Frecuencia dominante: 0.62 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Semáforo de severidad

Buena	Satisfactoria	Insatisfactoria	Inaceptable

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 1.420 mm/s -> Buena (Aceptable).
- Distribución de energía: baja 52%, media 47%, alta 1%.
- Motivo: picos en envolverte en frecuencias del rodamiento.
- Revisar: lubricación, holgura y daño en pistas/elementos.
- Motivo: picos agudos con Q alto.
- Revisar: rigidez/apoyos, aprietes, prueba modal/FRF.


Reporte de Analisis de Vibraciones

Archivo: 05_bearing_outer_bpfo
Periodo: 0.00s - 1.60s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
0.62	1.479	0.02
96.24	1.197	3.21
95.62	1.042	3.19
10.00	0.553	0.33
1.25	0.528	0.04

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	1.420 mm/s
Clasificación ISO	Buena (Aceptable)
Frecuencia dominante	0.62 Hz



Diagnostico

El valor RMS calculado es 1.420 mm/s, lo cual corresponde a: Buena (Aceptable).

- Severidad ISO: Buena (Aceptable) (RMS=1.420 mm/s)
- Rodamientos: evidencia en envolvente para BPFI
- Resonancia estructural probable: pico agudo ~96.2 Hz (Q~51.3).
- Resonancia estructural probable: pico agudo ~95.6 Hz (Q~51.0).