

Informe de Análisis de Vibraciones

Archivo analizado: sin_nombre
Periodo analizado: 0.00s - 2.00s
Fecha de generacion: 2025-09-17 14:34:24
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

Indicador	Valor
RMS velocidad	5.844 mm/s
Clasificacion ISO	Insatisfactoria (Crítica)
Frecuencia dominante	29.50 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificacion ISO: Insatisfactoria (Crítica)
RMS velocidad: 5.844 mm/s
Frecuencia dominante: 29.50 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Semáforo de severidad

Buena	Satisfactoria	Insatisfactoria	Inaceptable

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 5.844 mm/s -> Insatisfactoria (Crítica).
- Distribución de energía: baja 99%, media 1%, alta 0%.
- Motivo: 1X dominante con 2X/3X bajos y energía LF.
- Revisar: balanceo de rotor/acoplamiento, fijaciones, suciedad/excentricidad.


Reporte de Análisis de Vibraciones

Archivo: sin_nombre
Periodo: 0.00s - 2.00s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
29.50	6.505	1.00
30.00	5.167	1.02
29.00	1.866	0.98
30.50	0.652	1.03
90.49	0.198	3.07

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	5.844 mm/s
Clasificacion ISO	Insatisfactoria (Crítica)
Frecuencia dominante	29.50 Hz



Diagnóstico

El valor RMS calculado es 5.844 mm/s, lo cual corresponde a: Insatisfactoria (Crítica).

- Severidad ISO: Insatisfactoria (Crítica) (RMS=5.844 mm/s)
- Desbalanceo probable: 1X dominante, 2X/3X bajos, energía en baja frecuencia.

Propiedades del equipo

Propiedad	Valor
Rodamiento (modelo)	6205
Elementos (n)	9
d (mm)	35.0
D (mm)	35.0

Ángulo (°)	0
Línea (Hz)	60
Sensor	mV/g
Sensibilidad	100
Ganancia (V/V)	1.0